

Bo42

Afdeling 10

Slåenvej 10-26

Tilstandsrapport

2013



Bo42

Afdeling 10

Slåenvej 10-26

Tilstandsrapport

2013

Indholdsfortegnelse

1.	Generelle oplysninger	side	3
2.	Sammenfatning	side	3
3.	Konklusion	side	6
4.	Eftersynskort	side	7
5.	Vedligeholdelsesbudget	side	46

Udarbejdet:	2013
Forelagt afdelingsbestyrelsen	2014
Fremlagt afdelingsmøde	2014

Udarbejdet: af Bo42
Inspektør Michael Jensen

0. Generelle oplysninger og sammenfatninger.

0.1 GENERELLE OPLYSNINGER

Nærværende tilstandsrapport, omhandlende afdeling 10 - Slåenvej 10-26 der er opført i 1971, har til formål at fastlægge bygningernes vedligeholdelsestilstand samt at fastlægge et vedligeholdelsesinterval for de enkelte bygningselementer.

Endvidere på baggrund af tilstandsrapporten, at fastlægge et løbende vedligeholdelsesbudget for perioden 2014 - 2023.

0.2 GRUNDLAG OG METODE FOR UDARBEJDELSE AF TILSTANDSRAPPORT

- Primære bygningsdele, som:
 - Ydervægge
 - Indvendige vægge
 - Etagedæk
 - Altaner
- Kompletterende bygningsdele, som:
 - Vinduer, facadepartier og hoveddøre
 - Altanrækværker
 - Ovenlys
 - Tagrender- og nedløb
- Belægninger, som:
 - Udvendige pladsbelægninger (asfalt- og flisearealer)
 - Tagdækning
- VVS-installationer, som:
 - Kloakanlæg
 - Sanitet (kloset, blandingsbatterier, ventiler)
 - Brugsvandsinstallationer (rør og isolering)
 - Centralvarmeanlæg (rør, radiatorer og isolering)
 - Ventilationsanlæg
- Elektriske og mekaniske anlæg, som:
 - Eltavle
 - Afbrydere og stikkontakter
 - Lampesteder
 - Belysningsarmaturer
- Inventar, som:
 - Komfurer
 - Køleskabe/Frysere
 - Køkkener
 - Badeværelser

Undersøgelserne er gennemført som visuelle undersøgelser uden destruktive indgreb i bygningsdelene.

0.3 SAMMENFATNING

0.3.1 Ydervægge:

Facaderne fremstår intakte og uden tegn på revner og afskalninger.

Gavle mod øst er der nogle dårlige fuger som bør udbedres.

Helhedsindtryk: Facaderne og gavlene er i god stand.

0. Generelle oplysninger og sammenfatninger.

- 0.3.2 Indervægge:
Væggene fremtræder i god stand.
- 0.3.3 Etagedæk:
Lofter (dæk-undersider) fremtræder i god stand uden revner af betydning.
Dæk over krybekælde, udført som træbjælkelag, har delvis defekt isolering, og dæk under badeværelse er uisolereet.
Der bør udføres en efterisolering.
Helhedsindtryk: Dækkonstruktioner er sunde og uden tegn på svigt.
- 0.3.4 Altaner:
Altanernes betonkonstruktioner er i god stand, ved enkelte altaner fandtes små revner i betonpladernes underside og rust på montagebeslag/bolte.
Revnerne og montagebeslag/bolte holdes under opsyn.
- 0.3.5 Hoveddøre:
Hoveddøre er i god stand og uden tegn på svigt eller nedbrydning.
- 0.3.6 Altanrækværker:
Altanrækværker af træværk bør males indenfor 2-3 år, så de ikke begynder at blive nedbrudt.
Helhedsindtryk:
Altanrækværkerne er i god stand
- 0.3.7 Tagrender og tagnedløb:
Tagrender og tagnedløb mod Syd er i meget dårlig stand og bør skiftes ud hurtigst muligt til nye i zink, så der ikke løber vand ned af facaderne, som kan give fugt problemer og frost sprængninger om vinteren.
Tagrender og tagnedløb mod Nord er i god stand.
- 0.3.8 Arealer belagt med SF-sten og asfalt:
Arealerne er i god stand med enkelte lunger og begyndende smuldrende SF sten.
- 0.3.9 Tagbelægning af tegl:
Tagbelægning af tegl er i god stand.
- 0.3.10 Kloakledninger i jord:
Kloakledningerne bør ved gentagne tilstopninger undersøges med TV-inspektion.
- 0.3.11 Kloakbrønde:
Kloakbrønde og kloakpumpebrønde er i god stand.

0. Generelle oplysninger og sammenfatninger.

0.3.12 Faldstammer i bygning:

Synlige dele af faldstammerne er i god stand og uden synlige tegn på begyndende tæringsskader. Grundet alder må det forventes at udskiftning kan ske indenfor en 5-10 års periode eller ved en køkken/bad renovering.

0.3.13 Brugsvandsrør:

Synlig del af vandledningsnettet er i god stand og uden synlige tegn på tæringsskader. Grundet alder må det forventes at udskiftning kan ske indenfor en 5-10 års periode eller ved en køkken/bad renovering.

0.3.14 Centralvarme:

Synlig del af centralvarmerørene er i god stand og uden synlige tegn på tæringsskader.

Radiatorer:

Radiatorerne er i forhold til alder i god stand.

Ved evt. udskiftning af radiatorer bør nye radiatorer, efter overgang til fjernvarme, vælges med effektforøgelse på min. 100%.

Termostatventiler er fundet i god stand.

0.3.15 Ventilation:

Kanalsystemerne er i god stand og det mekanisk udsugningsanlæg kører optimalt.

0.3.16 El-installationer:

El-installationerne lever op til dagens standard og gældende lovgivning.

0.3.17 Hårde hvidevarer:

Komfurer udskiftes løbende, så generelt er de i god stand.

Køle/fryseskabe udskiftes løbende, så generelt er de i god stand.

0.3.18 Køkkener:

Som det fremgår af eftersynskort er køkkener fra bygningen blev opført i 1971 og er meget slidte og der bør indregnes en udskiftning om 3-5 år, da der i dag er store udgifter til reparationer.

0.3.19 Badeværelser:

Som det fremgår af eftersynskort er badeværelserne fra bygningen blev opført i 1971 og er meget slidte og der bør indregnes en renovering om 3-5 år, da de er utidssvarende til et badeværelse i dag, ved renovering bør man udskifte faldstammer og varmt og koldt brugsvand rør, så badeværelset bliver tidssvarende til et badeværelse i dag.

0. Generelle oplysninger og sammenfatninger.

0.3.20 Økonomi/budget:

De i eftersynskortene og budgetterne anvendte priser er baseret på V&S-pris-kalkulation og er inkl. moms og excl. honorarer.

Ved igangsætning af større renoveringer kan det anbefales at der udarbejdes udbudsprojekt og indhentes tilbud fra flere tilbudsgivere, hvilket vil medføre de fordelagtigste priser på det udbudte arbejde.

0.4 KONKLUSION

0.4.1 Gennemgang:

Efter vor gennemgang af afdelingen, som er foretaget som stikprøver kan konstateres at afdelingen findes i god vedligeholdt stand.

0.4.2 Samlet vurdering:

Med ovenstående bemærkninger til eftersynskort og vedligeholdelsesbudgettet for årene 2014-2023 er det efter vor vurdering en god bygning, der med de foreskrevne udbedringer og vedlige-holdelse vil være sund og med gode konstruktioner der svarer til nutidig standard.

Der er ikke i gennemgangen taget stilling til indvendig vedligeholdelse og indretning i lejlighederne.

Eftersynskort

(22)01 Indvendige vægge

Afdeling 10
Slåenvej 10 - 26

(22)01 Indvendige vægge

Totalmængde: ca. 700 m²

Registrering: 01.05.2013 Indbygnings år: 1971

Restlevetid: 50 - 90 år

Levetid: 60-120 år

Vedligehold: ½-1%

Udbedres senest år:

I kelder beton & teglstensvægge med puds.
I etager teglstensvægge med puds.

Tilstandsvurdering:

Karakterskala:

IB: Ingen bemærkninger
MB: Med bemærkninger
K0: Kosmetiske skader
K1: Mindre alvorlige skader
K2: Alvorlige skader
K3: Kritiske skader
UN: Bør undersøges nærmere

IB: Vægge fremtræder i god stand.

Vedligehold/behandling:

Vægge i kelder malerbehandles/genbehandles om ca 5-10 år.
5-10 mindre reparationer udføres årligt ved keldertrappe og indgang.

Skønnet omkostning:

Maling af indervægge i kælderen kr. 38.000
Mindre reparationer årligt ved kældervægge, keldertrappe og indgang kr. 2.000

Omkostningsfordeling:

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
2.000	2.000	2.000	2.000	40.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Eftersynskort**(23)01 Etagedæk**Afdeling 10
Slåenvej 10 - 26**(23)01 Etagedæk****Totalmængde:** ca. 400 m²**Registrering:** 01.05.2013 **Indbygnings år:** 1971**Restlevetid:** 50 - 90 år**Levetid:** 60-120 år**Vedligehold:** ½-1%**Udbedres senest år:**Etagedæk over kælder, stue og 1. sal.
(Etagedæk over krybekældre, se (23)02)**Tilstandsvurdering:****Karakterskala:**IB: Ingen bemærkninger
MB: Med bemærkninger
K0: Kosmetiske skader
K1: Mindre alvorlige skader
K2: Alvorlige skader
K3: Kritiske skader
UN: Bør undersøges nærmereIB: Loft (dæk-undersiden) i kælder fremtræder i god stand uden revner af betydning. Loft er malerbehandlet. Genbehandling 5-10 år.
Etagedæk over kælder er isoleret med 75 mm mineraluld under gulve.
Dog er baderum uisolerede.
Etagedæk over stuen og 1. sal. Er ikke isoleret.**Vedligehold/behandling:**

Maling af lofter i kælderrum.

Skønnet omkostning:

Maling af lofter i kælderrum kr. 21.000

Omkostningsfordeling:

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0	0	0	0	21.000	0	0	0	0	0

Eftersynskort**(24)01 Indvendig trappeopgang**

Afdeling 10
Slåenvej 10 - 26

(24)01 Indvendig trappeopgang**Totalmængde:** 1 stk.**Registrering:** 01.05.2013 **Indbygnings år:** 1971 **Restlevetid:** 30 - 60 år.**Levetid:** 40-80 år **Vedligehold:** ½-5% **Udbedres senest år:**

Hovedtrappe er af beton med klinker på trin og repos og malet underside. Undersiden af trappen generelt nedslidt, og malerbehandling er påkrævet. Klinker er flere steder knækkede og mangler, klinker der er knæket bør udskiftes og hvor der mangler klinker monteres nye. Rækværker af metal er angrebet af rust og generelt nedslidt, afrensning og ny malerbehandling påkrævet. Loft i trapperum af gipskarton malerbehandles og der er monteret en ny lofttrappe og der er repareret i loftet, så loftet bør malerbehandles. Vægge i trapperum fremstår i blankt murværk i røde sten uden tegn på nedslidning.

Tilstandsvurdering:**Karakterskala:**

IB: Ingen bemærkninger
MB: Med bemærkninger
K0: Kosmetiske skader
K1: Mindre alvorlige skader
K2: Alvorlige skader
K3: Kritiske skader
UN: Bør undersøges nærmere

K1: Rustangreb på rækværker. Rustbeskyttes.

K0: Knækkede og manglende klinker

Vedligehold/behandling:

Trapperækværker malerbehandles.
Nye klinker hvor der mangler og udskiftning af knækkede klinker.
Undersider af trappeløb, reposer og loft i trapperum malerbehandles.
(Vinduer og døre i trapperum, se kort (31))

Skønnet omkostning:

Maling af rækværker	kr.	7.000
Nye klinker hvor mangler og udskifte knækkede.	kr.	12.000
Maling af trappeløb, reposer og loft	kr.	8.000

Omkostningsfordeling:

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0	27.000	0	0	0	0	0	0	15.000	0

Eftersynskort

(24)02 SvalegangeAfdeling 10
Slåenvej 10 - 26**(24)02 Svalegange****Totalmængde:** 5 stk.**Registrering:** 01.05.2013 **Indbygnings år:** 1991**Restlevetid:** 40 - 60 år.**Levetid:** 40-80 år**Vedligehold:** ½-5%**Udbedres senest år:**

Svalegang er i betondæk elementer med galvaniserede rammer med alucobond aluminium sandwich plade 4 mm, farve Ral 1013, som plade.

Tilstandsvurdering:**Karakterskala:**

IB: Ingen bemærkninger
 MB: Med bemærkninger
 K0: Kosmetiske skader
 K1: Mindre alvorlige skader
 K2: Alvorlige skader
 K3: Kritiske skader
 UN: Bør undersøges nærmere

Vedligehold/behandling:

Afrensning af alger på aluminiumsplader på rækværk og gennemgang af gummifuge imellem betondæk elementerne

Skønnet omkostning:

Afrensning af alger hvert 5 år. kr. 3.000

Gennemgang af gummifuger hvert 5 år. kr. 4.000

Omkostningsfordeling:

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0	7.000	0	0	0	0	0	0	7.000	0

Eftersynskort**(31)01 Vinduer**Afdeling 10
Slåenvej 10 - 26**(31)01 Vinduer****Totalmængde:** 124 stk.**Registrering:** 01.05.2013 **Indbygnings år:** 2003**Restlevetid:** 35 - 40 år**Levetid:** 50-70 år**Vedligehold:** 2-4%**Udbedres senest år:**

Vinduer er nyere elementer i fabrikat Velfac i system alu-træ.
Elementer er isat i 2002/2003. Fuger er Ilmo bånd.

Tilstandsvurdering:**Karakterskala:**

IB: Ingen bemærkninger
 MB: Med bemærkninger
 K0: Kosmetiske skader
 K1: Mindre alvorlige skader
 K2: Alvorlige skader
 K3: Kritiske skader
 UN: Bør undersøges nærmere

IB:

Vedligehold/behandling:

Vinduer er vedligeholdelsesfrie, men hvert andet år en gennemgang af alle vinder af funktion, udskiftning af defekte beslag samt smøring er påkrævet. Udskiftning af Ilmod bånd hvert 15-20 år.

Skønnet omkostning:

Eftergang, justering og smøring hvert andet år.	kr.	18.000
Udskiftning af Ilmod bånd	kr.	40.000

Omkostningsfordeling:

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0

Eftersynskort

(31)04 HoveddøreAfdeling 10
Slåenvej 10 - 26**(31)04 Hoveddøre****Totalmængde:** 34 stk.**Registrering:** 01.05.2013**Indbygnings år:** 1991/1992**Restlevetid:** 15 - 20 år**Levetid:** 30-50 år**Vedligehold:** 2-4%**Udbedres senest år:**

Hoveddøre er massive isolerede dørplader med isat 2-lags termoglas.
Karme og bundstykker i træ.
Der er ved besigtigelse ikke konstateret tegn på svigt eller nedbrydning.

Tilstandsvurdering:**Karakterskala:**

IB: Ingen bemærkninger
 MB: Med bemærkninger
 K0: Kosmetiske skader
 K1: Mindre alvorlige skader
 K2: Alvorlige skader
 K3: Kritiske skader
 UN: Bør undersøges nærmere

K0: Nedbrydning af malede karme og dørtrin

K2: Limede frontplader slipper metalindlæg. Problemet er forsøgt løst ved fastholdelse af plader ved popnitning. Enkelte steder slipper frontplade og døre må udskiftes.

Vedligehold/behandling:

Eftergang, justering og smøring hvert andet år og udskiftning af Ilmo bånd, er indregnet i pos. (31)01

Malerbehandling af udvendig side hver 5 år.

Der er indkøbt 5 stk. døre til løbende udskiftning, som ligger på lager.

Skønnet omkostning:

Udvendig malerbehandling af udvendige døre 27 stk.
 samt døre til fælles trappegang/svalegang 6 stk. og Kælder døre 4 stk. hvert 5 år. kr. 37.000

Løbende udskiftning af entredøre ca. 2 stk. pr. år. kr. 12.000

Omkostningsfordeling:

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12.000	49.000	12.000	12.000	12.000	12.000	49.000	12.000	12.000	12.000

Eftersynskort

(36)01 Altanrækværker

Afdeling 10
Slåenvej 10 - 26

(36)01 Altanrækværker

Totalmængde: 27 stk.

Registrering: 01.05.2013

Indbygnings år: 2008

Restlevetid: 20 - 30 år

Levetid: 30-50 år

Vedligehold: 2-4%

Udbedres senest år:

Rækværk i galvaniseret rammer med træ inde i ramme.

Tilstandsvurdering:

Karakterskala:

IB: Ingen bemærkninger
 MB: Med bemærkninger
 K0: Kosmetiske skader
 K1: Mindre alvorlige skader
 K2: Alvorlige skader
 K3: Kritiske skader
 UN: Bør undersøges nærmere

MB: Træværk i rækværker skal males indenfor 2-3 år.

Vedligehold/behandling:

Afrensning og maling af træværk i rækværker hvert 5 år.

Skønnet omkostning:

Maling af træværk i rækværk hvert 5 år.

kr. 50.000

Omkostningsfordeling:

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0

Eftersynskort

(37)01 OvenlysAfdeling 10
Slåenvej 10 - 26**(37)01 Ovenlys****Totalmængde:** 20 stk.**Registrering:** 01.05.2013**Indbygnings år:** 2002/2003**Restlevetid:** 20 - 30 år**Levetid:** 30-50 år**Vedligehold:** 2-4%**Udbedres senest år:**

Ovenlys er nyere Velux med redningsåbning - glas er 2-lag's energiglas.

Tilstandsvurdering:**Karakterskala:**

IB: Ingen bemærkninger
 MB: Med bemærkninger
 K0: Kosmetiske skader
 K1: Mindre alvorlige skader
 K2: Alvorlige skader
 K3: Kritiske skader
 UN: Bør undersøges nærmere

IB: Træværk og inddækninger fremtræder i god stand.

Vedligehold/behandling:

Ingen vedligehold, dog foretages eftersyn hvert andet år, hvor defekte beslag udskiftes og smøring af hængsler udføres.

Skønnet omkostning:

Eftersyn, justering og smøring hvert andet år kr. 10.000

Omkostningsfordeling:

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0

Eftersynskort**(40)01 Asfalterede arealer**

Afdeling 10
Slåenvej 10 - 26

(40)01 Asfalterede arealer**Totalmængde:** 360 m²**Registrering:** 01.05.2013**Indbygnings år:****Restlevetid:** 10 år**Levetid:** 20-40 år**Vedligehold:** ½-1%**Udbedres senest år:** 2022

Indkørsel og vej belagt med asfalt.

Tilstandsvurdering:**Karakterskala:**

IB: Ingen bemærkninger
 MB: Med bemærkninger
 K0: Kosmetiske skader
 K1: Mindre alvorlige skader
 K2: Alvorlige skader
 K3: Kritiske skader
 UN: Bør undersøges nærmere

MB: Asfalterede arealerne er generelt i god stand, men der er begyndelse til små lunger.

Vedligehold/behandling:

Opretning og asfaltering af huller og lunger.

Skønnet omkostning:

Opretning og asfaltering af huller og lunger	kr.	2.000
Opretning af asfalt og udlægning af nyt slidlag	kr.	50.000

Omkostningsfordeling:

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	52.000	2.000	2.000

Eftersynskort

(40)02 Arealer med SF-sten

Afdeling 10
Slåenvej 10 - 26

(40)02 Arealer med SF-sten

Totalmængde: 1200 m²**Registrering:** 01.05.2013**Indbygnings år:****Restlevetid:** 10 år**Levetid:** 20-40 år**Vedligehold:** 1-2%**Udbedres senest år:** 2022

P-pladser, cykelparkering, legeplads og gangstier er belagt med SF-sten.

Tilstandsvurdering:**Karakterskala:**

IB: Ingen bemærkninger
 MB: Med bemærkninger
 K0: Kosmetiske skader
 K1: Mindre alvorlige skader
 K2: Alvorlige skader
 K3: Kritiske skader
 UN: Bør undersøges nærmere

IB: Arealer med SF-sten er generelt i god stand, men der er begyndelse til små lunker og nogle SF sten som smuldrer.

Vedligehold/behandling:

Opretning af lunker og udskifte knækkede/smuldrede SF sten.

Ved renovering af SF-sten på legeplads bør det udskiftes til græs.

Skønnet omkostning:

Opretning af lunker og udskifte knækkede/smuldrede SF sten.	kr.	2.000
Renovering af SF sten belægninger	kr.	290.000

Omkostningsfordeling:

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	290.000	2.000	2.000

Eftersynskort**(52)01 Faldstammer**Afdeling 10
Slåenvej 10 - 26**(52)01 Faldstammer****Totalmængde:** 350 lbm**Registrering:** 01.05.2013**Indbygnings år:** 1971**Restlevetid:** 5 år**Levetid:** 20-40 år**Vedligehold:** 1-2%**Udbedres senest år:** 2018

Faldstammer er udført med mufferrør af støbejern med blystøbte samlinger.

Faldstammerne er monteret synligt ophængt under kælderdek og skjult på etagerne i rørskakte. Alle faldstammer er ført til udluftning over tag.

Tilstandsvurdering:**Karakterskala:**

IB: Ingen bemærkninger
 MB: Med bemærkninger
 K0: Kosmetiske skader
 K1: Mindre alvorlige skader
 K2: Alvorlige skader
 K3: Kritiske skader
 UN: Bør undersøges nærmere

IB: Faldstammerne fremtræder, i det omfang de kan inspiceres, i pæn stand uden synlige tegn på begyndende tæringsskader. Grundet alder kan det forventes at tæringsskader må påregnes i de kommende år.

Vedligehold/behandling:

Ved evt. gennemtæring repareres om muligt med spændebånd, alternativt lokal udskiftning af rør.

Ved udskiftning af faldstammer bør en modernisering af køkken og bad overvejes.

Skønnet omkostning:

Udskiftning af faldstammer, etablering af nedhængte lofter og nye gulv belægninger i badeværelser.

kr. 900.000

Omkostningsfordeling:

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0	0	0	900.000	0	0	0	0	0	0

Eftersynskort

(57)01 Ventilationskanaler

Afdeling 10
Slåenvej 10 - 26

(57)01 Ventilationskanaler

Totalmængde: 400 lbm

Registrering: 01.05.2013 **Indbygnings år:** 1971/2010 **Restlevetid:** 30-50 år

Levetid: 10-30 år **Vedligehold:** 5-10% **Udbedres senest år:**

Der er etableret mekanisk udsugning igennem de eksisterende eternitkanaler fra køkken og bad i år 2010

Aftræk fra køkken er udført med 15x15 cm eternitkanal, ført separat fra hver etage til fælles mekaniskudsugning på loft, med afkast over tag.

Aftræk fra bad er udført med 10x15 cm eternitkanal, med åbning i væg, ført separat fra hver etage til fælles mekaniskudsugning på loft, med afkast over tag.

Ventilationsrør er isoleret med 30 mm, dette overholder ikke brandnormen som er 50 mm isolering med armeringsnet. Brandspjæld mangler automatik og detektorer, ved røgudvikling/brand.

Tilstandsvurdering: **Karakterskala:**

IB: Ingen bemærkninger
MB: Med bemærkninger
K0: Kosmetiske skader
K1: Mindre alvorlige skader
K2: Alvorlige skader
K3: Kritiske skader
UN: Bør undersøges nærmere

MB: Generelt er kanalsystemerne i god stand.

I enkelte lejligheder var kanalerne blevet lukket af lejerne ved tilpropning med klude, angiveligt på grund af trækgener (nedfald af kold luft).

Vedligehold/behandling:

Kanalerne bør renses hvert 5 år og boksventilatorer serviceres hvert år.

Skønnet omkostning:

Rensning af kanaler	kr.	25.000
Service af boksventilator	kr.	4.000
Udskifte isolering fra 30 mm til 50 mm med armeringsnet.	kr.	110.000
Montere automatik og detektorer på ventilationsanlæg	kr.	65.000

Omkostningsfordeling:

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4.000	4.000	4.000	204.000	4.000	4.000	4.000	4.000	29.000	4.000

Eftersynskort**(73)02 Badeværelser**

Afdeling 10
Slåenvej 10 - 26

(73)02 Badeværelser**Totalmængde:** 27 stk.**Registrering:** 01.05.2013**Indbygnings år:** 1971**Restlevetid:** 3 - 5 år**Levetid:** 30-50 år**Vedligehold:** 0-½%**Udbedres senest år:** 2018**Tilstandsvurdering:****Karakterskala:**

IB: Ingen bemærkninger
 MB: Med bemærkninger
 K0: Kosmetiske skader
 K1: Mindre alvorlige skader
 K2: Alvorlige skader
 K3: Kritiske skader
 UN: Bør undersøges nærmere

K1: Badeværelser er generelt meget slidte og står for en udskiftning

Vedligehold/behandling:**Skønnet omkostning:**

Renovering af 27 stk. badeværelser

kr. 2.700.000

Omkostningsfordeling:

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0	0	0	2.700.000	0	0	0	0	0	0

Eftersynskort**(79)01 Postkasseanlæg**

Afdeling 10
Slåenvej 10 - 26

(79)01 Postkasseanlæg**Totalmængde:** 27 stk.**Registrering:** 01.05.2013**Indbygnings år:** 2009**Restlevetid:** 5 - 10 år**Levetid:** 10-15 år**Vedligehold:** 1-2%**Udbedres senest år:** 2023

Postkasseanlæg er placeret i trappeopgang og ved boligernes entredøre i stueetage.

Tilstandsvurdering:**Karakterskala:**

IB: Ingen bemærkninger
 MB: Med bemærkninger
 K0: Kosmetiske skader
 K1: Mindre alvorlige skader
 K2: Alvorlige skader
 K3: Kritiske skader
 UN: Bør undersøges nærmere

MB: Postkasseanlæg er nyere og bliver serviceret ved konstatering af defekter.
 Postkasser er Allux PC1-2

Vedligehold/behandling:

Reparation foretages ved konstatering af defekter.

Skønnet omkostning:

Årlig omkostninger til reparationer.	kr.	1.000
Henlæggelse til nye postkasser ved levetid 10 år.		7.000
Etablering af nye postkasser	kr.	68.000

Omkostningsfordeling:

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	68.000	8.000

Vedligeholdelsesbudget 2014 - 2023

Nr.	Primære bygningsdele	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(21) 01	Ydervægge	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
(22) 01	Indvendige vægge	2.000	2.000	2.000	2.000	40.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
(23) 01	Etagedæk	0	0	0	0	21.000	0	0	0	0	0
(23) 02	Etagedæk (krybekælder)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	73.000	3.000
(24) 01	Indvendige trappeopgange	0	27.000	0	0	0	0	0	0	15.000	0
(24) 02	Svalegange	0	7.000	0	0	0	0	0	0	7.000	0
I alt		12.000	46.000	12.000	12.000	71.000	12.000	12.000	12.000	104.000	12.000
Nr.	Kompl. bygningsdele	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(31) 01	Vinduer og facadepartier	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
(31) 04	Hoveddøre	12.000	49.000	12.000	12.000	12.000	12.000	49.000	12.000	12.000	12.000
(31) 05	Låsesystem	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
(36) 01	Altanrækværker	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0
(37) 01	Ovenlys	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
(37) 02	Tagrender og nedløb	7.000	93.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
I alt		51.000	196.000	51.000	23.000	51.000	23.000	138.000	23.000	51.000	23.000
Nr.	Belægninger	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(40) 01	Asfalterede arealer	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	52.000	2.000	2.000
(40) 02	SF sten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	290.000	2.000	2.000
(47) 01	Tagdækning	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
I alt		39.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	362.000	24.000	24.000
Nr.	VVS	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(50) 01	Kloakledninger	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
(50) 02	Rensebrønde	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
(50) 03	Pumpebrønd	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
(50) 04	Nedløbsbrønde	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
(52) 01	Faldstammer	0	0	0	900.000	0	0	0	0	0	0
(52) 02	Toiletter	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
(52) 03	Blandingsbatterier	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
(53) 01	Brugsvandsrør	2.000	2.000	2.000	600.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
(56) 01	Strengreguleringsventiler	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
(56) 02	Varmerør	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	600.000
(56) 03	Isolering af varmerør	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000
(56) 04	Radiatorer	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	430.000
(56) 05	Radiatorventiler	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	80.000
(57) 01	Ventilation	4.000	4.000	4.000	204.000	4.000	4.000	4.000	4.000	29.000	4.000
I alt		42.000	42.000	42.000	1.740.000	42.000	42.000	42.000	42.000	67.000	1.312.000
Nr.	El og mekaniske anlæg	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(63) 01	Gruppeskab	1.000	1.000	1.000	100.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
(63) 02	Afbrydere og stikkontakter	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
(63) 03	Lampesteder	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
(63) 04	Belysningsarmaturer	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I alt		16.000	16.000	16.000	115.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Nr.	Inventar	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(71) 01	Kømfurer	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
(71) 02	Køleskabe/frysere	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
(73) 01	Køkkener	8.000	8.000	8.000	1.890.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
(73) 02	Badeværelser	0	0	0	2.700.000	0	0	0	0	0	0
(79) 01	Postkasseanlæg	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	68.000	8.000
I alt		42.000	42.000	42.000	4.624.000	36.000	36.000	36.000	36.000	96.000	36.000
Nr.	Oversigt	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(10)	Bygningsbasis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(20)	Primære bygningsdele	12.000	46.000	12.000	12.000	71.000	12.000	12.000	12.000	104.000	12.000
(30)	Kompl. bygningsdele	51.000	196.000	51.000	23.000	51.000	23.000	138.000	23.000	51.000	23.000
(40)	Belægninger	39.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	362.000	24.000	24.000
(50)	VVS	42.000	42.000	42.000	1.740.000	42.000	42.000	42.000	42.000	67.000	1.312.000
(60)	El og mekaniske anlæg	16.000	16.000	16.000	115.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
(70)	Inventar	42.000	42.000	42.000	4.624.000	36.000	36.000	36.000	36.000	96.000	36.000
I alt		202.000	366.000	187.000	6.538.000	240.000	153.000	268.000	491.000	358.000	1.423.000