

**Bo42**

# **Afdeling 9**

**Slåenvej 1 – 49**

**Tilstandsrapport**

**2014**



# Bo42

## Afdeling 9

Slåenvej 1 - 49

### Tilstandsrapport

2014

---

## Indholdsfortegnelse

---

1.	Generelle oplysninger	side	3
2.	Sammenfatning	side	4
3.	Konklusion	side	8
4.	Eftersynskort	side	9
5.	Vedligeholdelsesbudget	side	51

---

Udarbejdet:	december	2014
Forelagt afdelingsbestyrelsen	4. maj	2015
Forelagt på afdelingsmøde	8. september	2015

Udarbejdet: af Bo42  
Inspektør Michael Jensen

---

## 0. Generelle oplysninger og sammenfatninger

---

### 0.1 GENERELLE OPLYSNINGER

Nærværende tilstandsrapport omhandler Afdeling 9 - Slåenvej 1 - 49, der er opført som traditionelt opmurede rækkehuse med tagdækning af røde vingetagsten.

Rapporten har til formål at fastlægge bygningens vedligeholdelses-tilstand samt at fastlægge et vedligeholdelsesinterval for de enkelte bygningsdele.

Endvidere, på baggrund af tilstandsrapporten, at fastlægge et løbende vedligeholdelsesbudget for en 10 års periode. (2016-2025)

### 0.2 GRUNDLAG OG METODE FOR UDARBEJDELSE AF TILSTANDSRAPPORT

Undersøgelsen har omfattet:

- Bygningsbasis:  
(12) Kældervægge
- Primære bygningsdele:  
(21) Ydervægge  
(22) Indervægge  
(23) Etagedæk  
(23) Etagedæk (krybekælder)  
(27) Tagkonstruktioner
- Kompletterende bygningsdele:  
(31) Vinduer, facadepartier og hoveddøre  
(31) Hoveddøre  
(31) Fuger  
(37) Ovenlys  
(37) Tagrender- og nedløbsrør
- Overfladebygningsdele:  
(40) Arealer med SF-sten  
(42) Vægoverflader  
(43) Gulve  
(47) Tag - Overflader
- VVS-installationer:  
(50) Kloakledninger  
(50) Rensebrønde  
(50) Nedløbsbrønde  
(52) Faldstammer  
(52) Toiletter  
(52) Blandingsbatterier  
(53) Brugsvandsrør  
(53) Isolering af rør  
(56) Varmerør  
(56) Isolering af rør  
(56) Radiatorer  
(56) Radiatorventiler  
(57) Ventilation
- El-anlæg:  
(63) Gruppeskab  
(63) Afbrydere og stikkontakter  
(63) Lampesteder  
(63) Belysningsarmaturer
- Alment, inventar:  
(70) Hække  
(71) Hvidevarer  
(73) Køkken og badeværelse  
(79) Postkasser  
(79) Låsesystem

Undersøgelserne er gennemført som visuelle undersøgelser uden destruktive indgreb i bygningsdelene.

## 0. Generelle oplysninger og sammenfatninger

---

### 0.3 SAMMENFATNING

#### 0.3.1 (12) Krybekældervægge:

Fremstår i god og velvedligeholdt stand uden tegn på skadelige nedbrud. Det påtales dog at ventiler til krybekældre skal holdes åbne, de må ikke tildækkes eller blændes.

#### 0.3.2 (21) Ydervægge:

Fremstår i god og velvedligeholdt stand uden tegn på skadelige nedbrud.

#### 0.3.3 (23) Etagedæk:

Fremstår i god og velvedligeholdt stand. Der er ikke konstateret svigt. Det kan dog anbefales at efterisolere krybekælderdek.

#### 0.3.4 (27) Tagkonstruktioner:

Tagkonstruktion fremtræder i god og velventileret stand uden tegn på svigt.  
Det kan dog anbefales at efterisolere skunkvægge

#### 0.3.5 (31) Vinduer:

Eksisterende PVC-vinduer forefindes i god stand uden tegn på nedbrydning af overflader, konstruktion og funktioner.

#### 0.3.6 (31) Hoveddøre:

Hoveddøre af træ forefindes i god stand uden tegn på nedbrydning eller svigt.  
Almindelig vedligeholdelse som smøring og overfladebehandling anbefales.  
Malingen er flere steder afskallet og det anbefales at døre bliver malet i 2016.

#### 0.3.7 (31) Fuger:

Fuger omkring vinduer og døre, udført med elastiske fuger, fremtræder i god stand uden tegn på nedbrud.  
Dog er elastiske fuger ved vinduespartier begyndende nedbrudt, dette bevirker, at fugen giver slip på murværk og vindueskarm. På grund af vandindtrængning og kuldebroer anbefales det, at fuger skiftes i 2016. Grundet begrænset levetid af fuger skal særligt tilsyn foretages. Ved udskiftning kan anbefales at anvende diffusionsåbent fugebånd.

#### 0.3.8 (37) Ovenlys:

Ovenlys er nyere Velux-ovenlys med energi termoglas.

#### 0.3.9 (37) Tagrender og -nedløb:

Tagrender og -nedløb, der er af zink, er i rimelig stand. Mindre tæring og sætninger forekommer.

#### 0.3.10 (40) Asfalterede arealer:

De asfalterede arealer er generelt i god stand, enkelte skader eller lunger forekommer.

## **0. Generelle oplysninger og sammenfatninger**

---

0.3.11 (40) Arealer belagt med SF-sten:

Arealer med SF-sten er generelt i god stand, enkelte sætninger forekommer.

0.3.12 (42) Vægoverflader:

Alle badeværelser er blevet renoveret i 2014.

0.3.13 (43) Gulve

Gulve i entré, værelser og stue er træplanke gulve. I køkken er der lagt linoleum på. I baderum klinkegulve. Alle gulve er generelt i god stand.

0.3.14 (50) Kloakledninger:

Kloakledninger bør ved gentagne tilstopninger undersøges med TV-inspektion.

0.3.15 (50) Kloakbrønde:

Kloakbrønde er i god og funktionsdygtig stand.

0.3.16 (52) Faldstammer:

Alle lodrette faldstammer er blevet udskiftet i 2014. Alle vandrette faldstammer i krybekælder er generelt i god stand uden synlige tegn på tæringsskader. Grundet alder må påregnes at de vandrette faldstammer i vedligeholdelsesperioden ??? skal udskiftes.

0.3.17 (52) Toiletter:

Alle toiletter er i 2014 blevet udskiftet med 2-skyls IFØ væghængt klosetter med lavt vandforbrug.

0.3.18 (52) Blandingsbatterier:

Alle blandingsbatterier i køkken og badeværelse er i 2014 blevet udskiftet med nye.

0.3.19 (53) Brugsvandsrør:

Alle lodrette brugsvandsrør er blevet udskiftet i 2014. Alle vandrette brugsvandsrør i krybe kælder er generelt i god stand uden synlige tegn på tæringsskader. Grundet alder må påregnes at de vandrette brugsvandsrør i vedligeholdelsesperioden skal udskiftes. Det skal bemærkes, at der kun er lavet stikprøver på grund af isolering af brugsvandsrør.

0.3.20 (53) Isolering af rør:

Isolering af rør i jord (i betonkanal) er efterisoleret bedst muligt med indblåste polystyrenkugler. Rørisolering i øvrigt (i krybekælder) er i god stand, mens isoleringstykkelsen ikke er optimal. Afstanden mellem rørene indbyrdes bevirker at efterisolering ikke umiddelbart er mulig.

## 0. Generelle oplysninger og sammenfatninger

---

### 0.3.21 (56) Varmerør:

Den del af ledningsnettet, der kan inspiceres, er i god stand uden synlige tæringsskader.  
Men det skal bemærkes at den største del af ledningsnettet ikke umiddelbart kan inspiceres på grund af isolering eller rørplacering i kanal/skakt.

### 0.3.22 (56) Varmecentral:

Varmecentral er opført fælles for Afdeling 8, Afdeling 9 og Afdeling 10 (Med en andel på ca 25%). Varmecentral er forsynet fra fjernvarmeforsyningen.  
Der foretages løbende udskiftning/reparationer ved defekter.

### 0.3.23 (56) Isolering af rør:

Isolering af rør i jord (i betonkanal) er efterisoleret bedst muligt med indblåste polystyrenkugler.  
Rørisolering i øvrigt (i krybekælder) er i god stand, mens isoleringstykkelsen ikke er optimal. Afstanden mellem rørene indbyrdes bevirker at efterisolering ikke umiddelbart er mulig.

### 0.3.24 (56) Radiatorer:

Radiatorer er i god stand uden synlige tegn på begyndende tæring.  
Ved en evt. udskiftning af radiatorer, f.eks. i forbindelse med tæringsskader, bør ny radiator, efter overgang til fjernvarme, vælges med en effektførøgelse på min. 100 % i forhold til eksisterende (hvis pladsforholdene tillader det).

### 0.3.25 (56) Radiatorventiler:

Termostatventilerne på radiatorerne er, med en enkelt undtagelse, i god og funktionsdygtig stand.

### 0.3.26 (57) Ventilation:

Der er i 2014 blevet etableret mekanisk udsugning fra badeværelse og emhætte i køkken. Udsugning tænder samtidig med lyset og/eller emhætte og kører, med afkast over tag, i 5-8 minutter.

### 0.3.27 (63) Gruppetavler:

Gruppetavler er skiftet i 2014, med HPFI relæ og sikringsløse grupper.

### 0.3.28 (63) Afbrydere og stikkontakter:

Afbrydere og stikkontakter er, med enkelte undtagelser, i god stand og er løbende udskiftet ved defekt.

Antallet af stikkontakter i opholdsstue og værelser dækker de fleste krav.

### 0.3.29 (63) Lampesteder og belysninger:

Lampesteder og belysninger er generelt i god stand, med undtagelse af ganske få lampesteder, hvor dæksel er bortkommet eller sidder løst. I enkelte lejligheder forekommer lampesteder i forsænkede trælofter, hvor installation ikke er udført lovlig. Forholdet oprettes i forbindelse med syn eller konstatering.

## 0. Generelle oplysninger og sammenfatninger

---

0.3.30 (63) Belysningsarmaturer:

Belysninger er efter deres alder i god stand.

0.3.31 (70) Hække:

Beplantning på grunden er overvejende private haver, omkranset af ligusterhække. Ligusterhækkene er gamle og er flere steder gået ud. Udskiftning af hække bør løbende foretages.

0.3.32 (70) Skure:

Skure er opført som trækonstruktion med bræddebeklædning og tagdækning af tegltag, som hovedhus.

Løbende udbedring af rådkader, justeringer samt malerbehandling foretages.

0.3.33 (71) Hvidevarer:

Komfur og køleskabe udskiftes/reparerer løbende ved defekter.

0.3.34 (73) Køkkener og badeværelser:

Der er etableret nye køkkener og badeværelser i 2014.

0.3.35 (79) Postkasser:

Postkasser er af varierende fabrikater og alder. Postkasser bliver serviceret ved konstatering af defekter.

0.3.36 (79) Låsesystem:

Der er 5 stift låsesystem til entrédøre, postkasser og skur.

## 0. Generelle oplysninger og sammenfatninger

---

### 0.4 KONKLUSION

#### 0.4.1 Gennemgang:

Efter gennemgang af Afdeling 9, som er foretaget som stikprøver, kan det konstateres, at afdelingen findes i god vedligeholdt stand.

Dog er der konstateret enkelte skader på bygningsdele og belægninger, som gennemgås efterfølgende.

#### 0.4.2 (23) Dæk over krybekælder (eftersynskort (23)02):

Som det fremgår af eftersynskort, anbefales det at foretage efterisolering af krybekælderdek.

#### 0.4.3 (31) Hoveddøre (eftersynskort (31)02):

Som det fremgår af eftersynskort er malingen afskallet flere steder og det anbefales at hoveddøre bliver malet i 2016.

#### 0.4.4 (31) Fuger (eftersynskort (31)03):

Som det fremgår af eftersynskort er elastiske fuger ved vinduespartier begyndende nedbrudt, dette bevirker, at fuger giver slip på murværk og vindueskarm. På grund af vandindtrængning og kuldebroer anbefales det, at fuger skiftes i 2016.

#### 0.4.5 (37) Tage-komplettering (eftersynskort (37)02):

Som det fremgår af eftersynskort, må det påregnes at tagrender og nedløb udskiftes mod sti, i den 10 årige vedligeholdelses periode.

#### 0.4.6 (52) Afløb og sanitet (eftersynskort (52)01):

Som det fremgår af eftersynskort er levetid for de vandrette faldstammer opbrugt hvorfor en udskiftning må forudses i den kommende 10-års periode.

#### 0.4.7 (53) Vand (eftersynskort (53)01-02):

Forventet levetid for vandrette vandinstallation er ved at være opbrugt, hvorfor udskiftning i vedligeholdelsesperioden må forudses. Rørinstallationer isoleres i forbindelse med omlægning.

#### 0.4.8 (63) Lavspænding (eftersynskort (42)02-03):

Ulovlige installationer i trælofter udbedres straks.

#### 0.4.9 (70) Hække (eftersynskort (70)01):

Ligusterhækkene er gamle og er flere steder gået ud, hvorfor udskiftning skal ske løbende.

#### 0.4.10 (79) Postkasser (eftersynskort (79)01):

Da postkasser er af varierende fabrikater og alder, anbefales det at skifte alle postkasser ud.

#### 0.4.11 (79) Låsesystem (eftersynskort (79)02):

Der er 5 stift låsesystem til entrédøre, postkasser og skur. Det anbefales at alle låse udskiftes til et mere sikkert system, og at samme nøgle så kan bruges til entrédør, postkasse og skur.



Bo42

**Eftersynskort****(12) 01 Fundamenter**

Afdeling 9 - Slåenvej 1 - 49

**(12) Fundamenter****Totalmængde:**

12)01 Fundamenter

**Registrering:** 01.12.2014    **Indbygningsår:** 1968**Restlevetid:** 45 - 55 år**Udbedres senest år:** 2069

Eksisterende fundamenter, støbt på stedet, fremstår uden tegn på revner af skadelig karakter.

**Tilstandsvurdering:****Karakterskala:**

IB: Ingen bemærkninger  
 MB: Med bemærkninger  
 K0: Kosmetiske skader  
 K1: Mindre alvorlige skader  
 K2: Alvorlige skader  
 K3: Kritiske skader  
 UN: Bør undersøges nærmere

**Vedligehold/behandling:**

Revner og afskallinger i sokler pudsrepareres, sokler vedligeholdes med tjære.  
 Friskluft ventiler til krybekældre skal holdes åbne for fri og uhindret ventilation.

**Skønnet omkostning:**

Reparation af sokler kr. 10.000,00  
 Malerbehandling af sokler kr. 20.000,00

**Omkostningsfordeling:**

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0











Bo42

# Eftersynskort

**(31) 01 Vinduer**

Afdeling 9 - Slåenvej 1 - 49

**(31) Ydervægge - Komplettering****Totalmængde:** 75 stk./400 m<sup>2</sup>

(31)01 Vinduer/ facadepartier

**Registrering:** 01.12.2014 **Indbygningsår:** 1987**Restlevetid:** 3 - 23 år

Levetid 30-50år

Vedligehold 2-4%

**Udbedres senest år:** 2037

Eksisterende vinduer og facadepartier er af PVC med 2-lags termoglas.

Vinduer fremstår i god stand og med intakt funktion.

**Tilstandsvurdering:**

bemærkninger

**Karakterskala:**

IB: Ingen bemærkninger

MB: Med

K0: Kosmetiske skader

K1: Mindre alvorlige skader

K2: Alvorlige skader

K3: Kritiske skader

UN: Bør undersøges nærmere

**Vedligehold/behandling:**

Almindelig vedligeholdelse, smøring, justering og udskiftning af defekte beslag.

Udskiftning af vinduer anslået kr. 1.400.000,00

**Skønnet omkostning:**

Årlig gennemgang, justering, smøring og reparationer kr. 15.000,00

**Omkostningsfordeling:**

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	1.400.000	15.000	15.000	15.000

Bo42

**Eftersynskort****(31) 02 Hoveddøre**

Afdeling 9 - Slåenvej 1 - 49

**(31) Ydervægge - Komplettering****Totalmængde:** 25 stk.

(31)02 Hoveddøre

**Registrering:** 01.12.2014 **Indbygningsår:** 1990**Restlevetid:** 6 - 26 år

Levetid 30-50år

Vedligehold 2-4%

**Udbedres senest år:** 2040

Hoveddøre er snedkerpartier med 2 lag termoglas.

Overfladebehandling er udført med klar træbeskyttelse.

**Tilstandsvurdering:****Karakterskala:**

IB: Ingen bemærkninger  
 MB: Med bemærkninger  
 K0: Kosmetiske skader  
 K1: Mindre alvorlige skader  
 K2: Alvorlige skader  
 K3: Kritiske skader  
 UN: Bør undersøges nærmere

K1: Malingen er flere steder afskallet og der anbefales at døre bliver malet.  
 Overfladebehandling af døre bør ændres til dækkende overfladebehandling, der vil øge levetid.

**Vedligehold/behandling:**

Afrensning og overfladebehandling af døre udføres hvert 5 år.  
 Årligt vedligehold: smøring af låse og hængsler.

Udskiftning af døre anslået 25 stk. kr. 270.000,00

**Skønnet omkostning:**

Malerbehandling af døre hvert 5. år kr. 38.000,00

Årligt vedligehold kr. 5.000,00

**Omkostningsfordeling:**

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	270.000	5.000	5.000	5.000



Bo42

# Eftersynskort

**(31) 03 Fuger**

Afdeling 9 - Slåenvej 1 - 49

**(31) Ydervægge - Komplettering****Totalmængde:** 825/1055 lbm.

(31)03 Fuger/tætningslister

**Registrering:** 01.12.2014 **Indbygningsår:** 1990**Restlevetid:** 0 - 6 år

Levetid 10-30år

Vedligehold ½-1%

**Udbedres senest år:** 2020

Fuger omkring vinduer og døre, udført som elastiske fuger, fremtræder i god stand uden tegn på nedbrud, men ved vinduespartier er begyndende nedbrud af elastisk fuge og med slip på murværk og vindueskarm.

Grundet begrænset levetid af fuger og tætningslister skal særligt tilsyn foretages.

Ved udskiftning af fuger kan anbefales at anvende diffusionsåbent fugebånd.

**Tilstandsvurdering:****Karakterskala:**

IB: Ingen bemærkninger  
 MB: Med bemærkninger  
 K0: Kosmetiske skader  
 K1: Mindre alvorlige skader  
 K2: Alvorlige skader  
 K3: Kritiske skader  
 UN: Bør undersøges nærmere

**Vedligehold/behandling:**

Årlig gennemgang af fuger/tætningslister og udskiftning af defekte fuger og tætningslister.

Grundet alder må påregnes at elastiske fuger og tætningslister i vedligeholdelsesperioden skal udskiftes.

Udskiftning af tætningsliste ved døre og vinduer 275 m á kr. 72. kr. 20.000,00

Udskiftning af tætningsliste ved vinduespartier 780 m á kr. 72. kr. 57.000,00

**Skønnet omkostning:**

Årlig gennemgang/vedligehold kr. 2.000,00

Udskiftning af fuger vinduespartier 550 m á kr. 163. i 2022 kr. 90.000,00

Udskiftning af fuger ved døre og vinduer 275 m á kr. 163. i 2022 kr. 45.000,00

**Omkostningsfordeling:**

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	135.000	2.000	2.000	2.000



Bo42

# Eftersynskort

## (37) 02 Tagrender og nedløbsrør

Afdeling 9 - Slåenvej 1 - 49

**(37) Tage - Komplettering****Totalmængde:** 304 lbm rende  
135 lbm rør

(37)02 Tagrender og -nedløbsrør

**Registrering:** 01.12.2014**Indbygningsår:** 1968/?**Restlevetid:** 0 - 5 år

Levetid 20-25år

Vedligehold 2-4 %

**Udbedres senest år:**

Tagrender og nedløbsrør er udført af zink.

Alle tagrender er udført som halvrunde hængerender.

Mod havesiden er tagrender og nedløb udskiftet i 2011 og mod sti er tagrender og nedløb enkelte steder blevet løbende skiftet.

Tagrender og nedløbsrør på privat opførte terrasseoverdækninger er udført med varierende materialer og indgår ikke i totalmængderne.

**Tilstandsvurdering:****Karakterskala:**

IB: Ingen bemærkninger  
 MB: Med bemærkninger  
 K0: Kosmetiske skader  
 K1: Mindre alvorlige skader  
 K2: Alvorlige skader  
 K3: Kritiske skader  
 UN: Bør undersøges nærmere

K1: Mindre tæringer og sætninger forekommer på ikke udskiftede tagrender og nedløb.

**Vedligehold/behandling:**

Tagrender oprensnes én gang hvert år.

**Skønnet omkostning:**

Oprensning af tagrender én gang årligt samt vedligeholdelse af render og nedløb. Samlet omkostning pr. år kr. 10.000,00

Etablering af nye tagrender mod sti 152 m á kr. 580,00 i 2020. kr. 89.000,00

Etablering af nye tagnedløb mod sti 90 m á kr. 275,00 i 2020. kr. 25.000,00

**Omkostningsfordeling:**

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10.000	10.000	10.000	10.000	124.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000





Bo42

**Eftersynskort****(40) 03 Flisearealer**

Afdeling 9 - Slåenvej 1 - 49

**(40) Belægninger - Terræn****Totalmængde:** 250 m<sup>2</sup>

(40)03 Flisearealer på terrasser

**Registrering:** 01.12.2014 **Indbygningsår:** 1968**Restlevetid:** 5-10

Levetid 20-40år

Vedligehold 1-2%

**Udbedres senest år:** 2025

De enkelte boligens terrasser er belagt med 25x50 cm. betonfliser.

**Tilstandsvurdering:****Karakterskala:**

IB: Ingen bemærkninger  
 MB: Med bemærkninger  
 K0: Kosmetiske skader  
 K1: Mindre alvorlige skader  
 K2: Alvorlige skader  
 K3: Kritiske skader  
 UN: Bør undersøges nærmere

K1: Flisearealer er i rimelig stand, dog kan begyndede nedbrydning konstateres og der forekommer sætninger samt knækkede og nedbrudte fliser.

**Vedligehold/behandling:**

Nedbrudte fliser udskiftes og store ujævnheder rettes.

**Skønnet omkostning:**Hver bolig har en fliseterrasse på 10 m<sup>2</sup>Reetablering af flisearealer 250 m<sup>2</sup> á kr. 500,00 kr. 125.000,00

Årlig vedligeholdelse af flisearealer kr. 3.000,00

**Omkostningsfordeling:**

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	125.000	3.000	3.000	3.000	3.000









Bo42

**Eftersynskort****(50) 01 Kloakledninger**

Afdeling 9 - Slåenvej 1 - 49

**(50) VVS - Terræn****Totalmængde:**

800 m

(50)01 Kloakledninger

**Registrering:** 01.12.2014**Indbygningsår:** 1968**Restlevetid:** 1 - 34 år

Levetid 40-80år

Vedligehold 0-½%

**Udbedres senest år:** 2048

Kloaksystem for spildevand og regnvand (separatsystem) er udført med betonrør.

**Tilstandsvurdering:****Karakterskala:**

IB: Ingen bemærkninger  
 MB: Med bemærkninger  
 K0: Kosmetiske skader  
 K1: Mindre alvorlige skader  
 K2: Alvorlige skader  
 K3: Kritiske skader  
 UN: Bør undersøges nærmere

IB: Kloaksystem kan ikke umiddelbart inspiceres, men må i påkommende tilfælde undersøges med tv-inspektion.

Har der på samme strækning været gentagne tilstopninger af kloakken, bør der foretages en TV-inspektion for om muligt at klarlægge årsagen.

**Vedligehold/behandling:**

Ledninger gennemspules efter behov.

Udbedring af slid og sætnings skader foretages løbende.

Reetablering af kloakanlæg 800 m á kr. 350,00 kr. 280.000,00

**Skønnet omkostning:**

Spuling af hovedledninger for spildevand og regnvand (mellem brønde). Foretages hvert andet år. kr. 3.000,00

Udbedring af mindre skader, årlig omkostning kr. 14.000,00

**Omkostningsfordeling:**

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
17.000	14.000	17.000	14.000	17.000	14.000	17.000	14.000	17.000	14.000



Bo42

**Eftersynskort****(50) 03 Nedløbsbrønde**

Afdeling 9 - Slåenvej 1 - 49

**(50) VVS - Terræn****Totalmængde:** 41 stk.

(50)03 Nedløbsbrønde

**Registrering:** 01.12.2014 **Indbygningsår:** 1968 **Restlevetid:** 1 - 34 år

Levetid 40-80år

Vedligehold 0-½%

**Udbedres senest år:** 2048

Nedløbsbrønde for terræn- og tagafvanding er udført i beton med støbejernsrist  
 Nedløbsbrønde for tagafvanding er udført i beton med tæt støbejernsdæksel.

**Tilstandsvurdering:****Karakterskala:**

IB: Ingen bemærkninger  
 MB: Med bemærkninger  
 K0: Kosmetiske skader  
 K1: Mindre alvorlige skader  
 K2: Alvorlige skader  
 K3: Kritiske skader  
 UN: Bør undersøges nærmere

IB: Nedløbsbrønde er efter alder i god stand uden synlige tegn på brud eller forvitring.

**Vedligehold/behandling:**

Nedløbsbrønde oprensnes hvert 3. år, evt. ved slamsugning.

Reetablering af nedløbsbrønde 41 stk. á kr. 3.500,00 kr. 144.000,00

**Skønnet omkostning:**

Årligt vedligehold kr. 8.000,00

Oprensning af nedløbsbrønde, samlet omkostning pr. gang kr. 6.000,00

**Omkostningsfordeling:**

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
14.000	8.000	8.000	14.000	8.000	8.000	14.000	8.000	8.000	14.000











Bo42

**Eftersynskort****(53) 02 Isolering af rør**

Afdeling 9 - Slåenvej 1 - 49

<b><u>(53) Vand</u></b>	<b><u>Totalmængde:</u></b>	950 m
(53)02 Isolering af rør		
<b><u>Registrering:</u></b> 01.12.2014	<b><u>Indbygningsår:</u></b> 1968	<b><u>Restlevetid:</u></b> 4 - 14 år
Levetid 50-100år	Vedligehold 3-6%	<b><u>Udbedres senest år:</u></b> 2018

Isolering af rør er foretaget med mineraluldsmåtter afsluttet med asfaltpap.

Rør i kanal i jord er efterisoleret med indblåste polystyrenkugler.

**Tilstandsvurdering:****Karakterskala:**

IB: Ingen bemærkninger  
 MB: Med bemærkninger  
 K0: Kosmetiske skader  
 K1: Mindre alvorlige skader  
 K2: Alvorlige skader  
 K3: Kritiske skader  
 UN: Bør undersøges nærmere

MB: Rørisolering (i krybekælder) er generelt i udmærket stand. Isoleringstykkelsen på 20 mm lever ikke op til dagens standard, men afstanden mellem rørene giver ikke plads til efterisolering.

**Vedligehold/behandling:**

Intet regelmæssigt vedligehold.

Eventuel efterisolering afventer generel omlægning af rørinstallation.

**Skønnet omkostning:**

Isolering af brugsvandsrør 770 m á kr. 83,50. kr. 65.000,00

**Omkostningsfordeling:**

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0





Bo42

**Eftersynskort****(56) 03 Isolering af rør**

Afdeling 9 - Slåenvej 1 - 49

**(56) Varme****Totalmængde:**

1.550 m

(56)03 Isolering af rør

**Registrering:** 01.12.2014**Indbygningsår:** 1968**Restlevetid:** 4 - 14

år

Levetid 30-50år

Vedligehold ½-1%

**Udbedres senest år:**

2018

Isolering af rør er foretaget med mineraluldsmåtter, afsluttet med asfaltpap. Rør i kanal i jord er efterisoleret med indblåste polystyrenkugler.

**Tilstandsvurdering:****Karakterskala:**

IB: Ingen bemærkninger  
 MB: Med bemærkninger  
 K0: Kosmetiske skader  
 K1: Mindre alvorlige skader  
 K2: Alvorlige skader  
 K3: Kritiske skader  
 UN: Bør undersøges nærmere

MB: Rørisolering (i krybekalder) er generelt i udmærket stand. Isoleringstykkelsen på 20 mm lever dog ikke op til dagens standard, men afstanden mellem rørene giver ikke plads til efterisolering.

**Vedligehold/behandling:**

Intet regelmæssigt vedligehold.

**Skønnet omkostning:**

Efterisolering af varmerør.

Kr. 130.000,-

**Omkostningsfordeling:**

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0





Bo42

**Eftersynskort****(57) 01 Klapventiler**

Afdeling 9 - Slåenvej 1 - 49

**(57) Ventilation****Totalmængde:** 25 stk.

(57)01 Mekanisk ventilation

**Registrering:** 01.12.2014 **Indbygningsår:** 2014**Restlevetid:**

Levetid 10-30 år

Vedligehold 1-3%

**Udbedres senest år:**

Der er i 2014 i badeværelse etableret mekanisk udsugning med afkast over tag. Udsugning tænder samtidigt med lyset og kører i 5-8 minutter.

**Tilstandsvurdering:****Karakterskala:**

IB: Ingen bemærkninger  
 MB: Med bemærkninger  
 K0: Kosmetiske skader  
 K1: Mindre alvorlige skader  
 K2: Alvorlige skader  
 K3: Kritiske skader  
 UN: Bør undersøges nærmere

**Vedligehold/behandling:**

Udskiftning af ventilator i badeværelse ved defekt, og rensning af ventilationskanaler hvert 5 år.

Udskiftning af 25 stk. ventilatorer kr. 25.000,00

**Skønnet omkostning:**

Årlig vedligeholdelse af ventilator i badeværelse kr. 3.000,00

Rensning af ventilationskanaler hvert 5 år kr. 12.000,00

**Omkostningsfordeling:**

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.000	3.000	3.000	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000	3.000









Bo42

**Eftersynskort****(70) 01 Hække**

Afdeling 9 - Slåenvej 1 - 49

<b><u>(70)01 Hække</u></b>		<b><u>Totalmængde:</u></b>	280 meter
<b><u>Registrering:</u></b> 01.12 2014	<b><u>Indbygningsår:</u></b> 1968/var.	<b><u>Restlevetid:</u></b>	0-50 år
Levetid 30-50 år	Vedligehold 1-3%	<b><u>Udbedres senest år:</u></b>	2034

Beplantninger på grunden er overvejende private haver, omkranset af ligusterhække. Ligusterhækkene er overvejende gamle og er mange steder gået ud.

**Tilstandsvurdering:****Karakterskala:**

IB: Ingen bemærkninger  
 MB: Med bemærkninger  
 K0: Kosmetiske skader  
 K1: Mindre alvorlige skader  
 K2: Alvorlige skader  
 K3: Kritiske skader  
 UN: Bør undersøges nærmere

K0: Ligusterhække er mange steder gået ud.

**Vedligehold/behandling:**

Det anbefales at dårlige/udgåede ligusterhække fornyes over en 4 årig periode fra 2016 til 2019.

**Skønnet omkostning:**

Løbende udskiftning af ligusterhække. kr. 50.000,00

**Omkostningsfordeling:**

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0

Bo42

# Eftersynskort

**(70) 02 Skure**

Afdeling 9 - Slåenvej 1 - 49

**(70)02 Skure****Totalmængde:** 25 stk.**Registrering:** 01.12 2014**Indbygningsår:** 1968**Restlevetid:** 10-20 år

Levetid 30-50 år

Vedligehold 1-3%

**Udbedres senest år:** 2034

Skure er opført som trækonstruktion med bræddebeklædning og tagdækning af tegltag, som hovedhus.

**Tilstandsvurdering:****Karakterskala:**

IB: Ingen bemærkninger  
 MB: Med bemærkninger  
 K0: Kosmetiske skader  
 K1: Mindre alvorlige skader  
 K2: Alvorlige skader  
 K3: Kritiske skader  
 UN: Bør undersøges nærmere

**Vedligehold/behandling:**

Skure malerbehandles hvert 5 år.

Der foretages løbende vedligeholdelse af døre ved justering og smøring.

Det anbefales at udskifte beklædninger ved defekter.

**Skønnet omkostning:**

Malerbehandling af skure anslået. kr. 50.000,00

Årlige justeringer, udskiftning grundet råd anqreb mv. anslået Kr. 10.000,00

**Omkostningsfordeling:**

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10.000	10.000	10.000	10.000	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000

Bo42

# Eftersynskort

**(70) 03 Havelåger**

Afdeling 9 - Slåenvej 1 - 49

**(70)03 Havelåger****Totalmængde:** 25 stk.**Registrering:** 01.12 2014**Indbygningsår:** Var.**Restlevetid:** 0-10 år

Levetid 20-30 år

Vedligehold 1-3%

**Udbedres senest år:** 2024

Havelåger er udført i træ, som er blevet males.

**Tilstandsvurdering:****Karakterskala:**

IB: Ingen bemærkninger  
 MB: Med bemærkninger  
 K0: Kosmetiske skader  
 K1: Mindre alvorlige skader  
 K2: Alvorlige skader  
 K3: Kritiske skader  
 UN: Bør undersøges nærmere

K2: Havelåger er i meget varierende stand, nogle står for en udskiftning.

**Vedligehold/behandling:**

Pga. havelågerne er i meget varierende stand og type, anbefales det at lave en løbende udskiftning af havelåge, så de bliver ens i afdelingen på sigt og at nye havelåger udføres i galvaniseret stål, så man undgår maling og råd i havelåger.

**Skønnet omkostning:**

Løbende udskiftning af havelåger 3 stk. om året á 6.000 kr. kr. 18.000,00

**Omkostningsfordeling:**

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	6.000	6.000













Bo42

**Eftersynskort****(90) 01 Generelt**

Afdeling 9 - Slåenvej 1 - 49

**(90)01 Tilstandsrapport og energi mærkning.****Totalmængde:** 2 stk.**Registrering:** 01.12.2014**Indbygningsår:** Var.**Restlevetid:** 0 - 5 år

Levetid 5 år

Vedligehold 0%

**Udbedres senest år:** 2024

Tilstandsrapport og energimærke

Lovpligtig energimærkning er udarbejdet i 2009. Energimærkning er gyldig i 5 år, men er blevet forlænget til 2016.

Energimærkning er inkluderet i afdelingens varmeregnskab.

Lovpligtig tilstandsrapport udarbejdes hver 5. år.

**Tilstandsvurdering:****Karakterskala:**

IB: Ingen bemærkninger  
 MB: Med bemærkninger  
 K0: Kosmetiske skader  
 K1: Mindre alvorlige skader  
 K2: Alvorlige skader  
 K3: Kritiske skader  
 UN: Bør undersøges nærmere

**Vedligehold/behandling:**

Rapporter fornyes i henhold til gældende love og regler.  
 Rapporter er tilgængelige på Bo42's hjemmeside.

**Skønnet omkostning:**

Udarbejdelse af tilstandsrapport	kr.	38.000,00
Udarbejdelse af energimærke	kr.	12.000,00

**Omkostningsfordeling:**

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0	38.000	0	0	0	0	40.000	0	0	0

Bo42

**Eftersynskort****(90) 01 Generelt**

Afdeling 9 - Slåenvej 1 - 49

**(90)02 Vand og varme måler.****Totalmængde:****Registrering:** 01.12.2014**Indbygningsår:** Var.**Restlevetid:** 3 - 8 år**Levetid:** 15 - 25 år**Vedligehold**  
0,5-1%

Udbedres senest år:

Vand og varme måler er monteret på vand og varme rør, som bliver afløst hvert år, til udarbejdelse af vand og varme regnskab for den enkelte lejer.

**Tilstandsvurdering:****Karakterskala:**

IB: Ingen bemærkninger  
 MB: Med bemærkninger  
 K0: Kosmetiske skader  
 K1: Mindre alvorlige skader  
 K2: Alvorlige skader  
 K3: Kritiske skader  
 UN: Bør undersøges nærmere

**Vedligehold/behandling:**

Udskiftning af batterier hvert 10 år på varme og vand måler.

**Skønnet omkostning:**

Udskiftning af varmemålere.

kr. 35.000,00

Udskiftning af vandmålere.

kr. 50.000,00

**Omkostningsfordeling:**

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0	0	35.000	0	0	0	0	50.000	0	0

## Vedligeholdelsesbudget 2016 - 2025

Nr.	Bygningsbasis	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(12) 01	Fundamenter	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
	I alt	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
Nr.	Primære bygningsdele	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(21) 01	Ydervægge	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
(22) 01	Indervægge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(23) 01	Etagedæk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(23) 02	Etagedæk (krybekælder)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(27) 01	Tagkonstruktioner	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	I alt	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Nr.	Kompl. bygningsdele	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(31) 01	Vinduer	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	1.400.000	15.000	15.000	15.000
(31) 02	Hoveddøre	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	270.000	5.000	5.000	5.000
(31) 03	Fuger/tætningstister	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	135.000	2.000	2.000	2.000
(37) 01	Ovenlys	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
(37) 02	Tagrender og nedløb	10.000	10.000	10.000	10.000	124.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	I alt	42.000	42.000	42.000	42.000	156.000	36.000	1.819.000	36.000	36.000	36.000
Nr.	Belægninger	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(40) 01	Asfalterede arealer	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	102.000
(40) 02	Arealer med SF-sten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	280.000
(40) 03	Fliser på terrasser	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	125.000	3.000	3.000	3.000	3.000
(42) 01	Vægoverflader	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
(43) 01	Gulve	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
(47) 01	Tagflader	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	I alt	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	192.000	70.000	70.000	70.000	441.000
Nr.	VVS	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(50) 01	Kloakledninger	17.000	14.000	17.000	14.000	17.000	14.000	17.000	14.000	17.000	14.000
(50) 02	Rensebrønde	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
(50) 03	Nedløbsbrønde	14.000	8.000	8.000	14.000	8.000	8.000	14.000	8.000	8.000	14.000
(52) 01	Faldstammer	3.000	3.000	3.000	394.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
(52) 02	Toiletter	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
(52) 03	Blandingsbatterier	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
(53) 01	Brugsvandsrør	3.000	3.000	3.000	586.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
(53) 02	Isolering af rør	0	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0
(56) 01	Varmerør	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
(56) 02	Varmecentral	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
(56) 03	Isolering af varmerør	0	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0
(56) 04	Radiatorer	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
(56) 05	Radiatorventiler	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
(57) 01	Ventilation	3.000	3.000	3.000	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000	3.000
	I alt	84.000	75.000	78.000	1.262.000	78.000	75.000	84.000	75.000	90.000	81.000
Nr.	El og mekaniske anlæg	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(63) 01	Gruppeskab	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
(63) 02	Afbrydere og stikkontakter	28.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
(63) 04	Belysningsarmaturer	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	I alt	33.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Nr.	Inventar	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(70) 01	Grund (hække)	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
(70) 02	Skure	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
(70) 03	Havelåger	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
(71) 01	Kømfurer	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
(71) 02	Køleskabe/frysere	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
(73) 01	Køkkener	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
(79) 01	Postkaseanlæg	3.000	28.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
(79) 02	Låsesystem	3.000	53.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	I alt	125.000	147.000	122.000	122.000	122.000	72.000	72.000	72.000	72.000	122.000
Nr.	Generelt	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(90) 01	Tilstandsrapport	0	38.000	0	0	0	0	40.000	0	0	0
(90) 02	Vand og varme måler	0	0	35.000	0	0	0	0	50.000	0	0
	I alt	0	38.000	35.000	0	0	0	40.000	50.000	0	0
Nr.	Oversigt	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(10)	Bygningsbasis	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
(20)	Primære bygningsdele	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
(30)	Kompl. bygningsdele	42.000	42.000	42.000	42.000	156.000	36.000	1.819.000	36.000	36.000	36.000
(40)	Belægninger	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	192.000	70.000	70.000	70.000	441.000
(50)	VVS	84.000	75.000	78.000	1.262.000	78.000	75.000	84.000	75.000	90.000	81.000
(60)	El og mekaniske anlæg	33.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
(70)	Inventar	125.000	147.000	122.000	122.000	122.000	72.000	72.000	72.000	72.000	122.000
(90)	Generelt	0	38.000	35.000	0	0	0	40.000	50.000	0	0
	I alt	405.000	401.000	376.000	1.525.000	455.000	434.000	2.114.000	332.000	297.000	709.000