

**Bo42**

# **Afdeling 19**

**Lynghøjen 1-45**

**Tilstandsrapport**

**2014**



**Bo42**

**Afdeling 19**

**Lynghøjen 1 - 45**

**Tilstandsrapport**

**2014**

---

**Indholdsfortegnelse**

---

1.	Generelle oplysninger	side	3
2.	Sammenfatning	side	4
3.	Konklusion	side	7
4.	Eftersynskort	side	8
5.	Vedligeholdelsesbudget 2016-2025	side	42

---

Udarbejdet:	december	2014
Forelagt afdelingsbestyrelsen	Der er ikke valgt afdelingsbestyrelse	
Fremlagt afdelingsmøde	10. september	2015

Udarbejdet: Bo42  
Inspektør Michael Jensen

---

0.1 GENERELLE OPLYSNINGER

Nærværende tilstandsrapport, omhandler Afdeling 19. Der er opført i 1991, rapporten har til formål at fastlægge bygningernes vedligeholdelsestilstand samt at fastlægge et vedligeholdelsesinterval for de enkelte bygningsselementer.

Endvidere på baggrund af tilstandsrapporten at fastlægge et løbende vedligeholdelsesbudget for perioden 2016 - 2025.

0.2 GRUNDLAG OG METODE FOR UDARBEJDELSE AF TILSTANDSRAPPORT

- Primære bygningsdele, som:
  - Ydervægge
  - Indvendige vægge
- Kompletterende bygningsdele, som:
  - Vinduer
  - Døre
  - Fuger
  - Tagrender- og nedløb
- Belægninger, som:
  - Arealer med SF-sten
  - Arealer med asfalt
  - Gulve
  - Tage overflader
  - Gavlbeklædninger
- VVS-installationer, som:
  - Kloakledninger
  - Rensebrønde
  - Nedløbsbrønde
  - Sanitet kloset
  - Blandingsbatterier
  - Brugsvandsrør
  - Varmerør
  - Varmeunits
  - Radiatorer
  - Radiatorventiler
  - Ventilationskanaler/riste
- Elektriske og mekaniske anlæg, som:
  - Gruppeskabe
  - Afbrydere og stikkontakter
  - Lampesteder
  - Belysningsarmaturer
- Inventar, som:
  - Komfurer
  - Køleskabe/Frysere
  - Køkkener

Undersøgelserne er gennemført som visuelle undersøgelser uden destruktive indgreb i bygningsdelene.

### 0.3 SAMMENFATNING

#### 0.3.1 Ydervægge:

Facaderne fremstår generelt i god stand, uden store revner og afskallinger, dog skal defekte dilatationsfuger udskiftes.

Helhedsindtryk: Facaderne er med de forslåede reparationer i rimelig stand.

#### 0.3.2 Indervægge:

Væggene fremtræder med mindre revner, der foretages løbende udbedring af revner i forbindelse med fraflytninger.

#### 0.3.3 Vinduer:

Vinduer er i god stand og uden tegn på svigt eller nedbrydning.

Tætningslister bør udskiftes.

#### 0.3.4 Døre:

Døre er i god stand og uden tegn på svigt eller nedbrydning, dog bør der foretages årlig smøring og justering af funktioner.

Malerbehandling bør, for at hindre råd, foretages hvert 4-5 år. Tætningslister er generelt nedslidte, og bør udskiftes.

#### 0.3.5 Fuger omkring vinduer og døre:

Eksisterende fugebånd omkring vinduer og døre, er i dårlig stand, med begyndende fugeslip mod omgivende bygningsdele. Det må påregnes at fuger udskiftes i starten af den 10 årige vedligeholdelses periode.

#### 0.3.6 Tagrender og tagnedløb:

Tagrender og tagnedløb af pvc, er udført som synlige render. Render og nedløb er i god stand, årlig rensning og reparation af småskader udføres løbende og rendejern er generelt angrebet af rust pga. vinden fra havet med større salt indhold og ved udskiftning bør de monteres plast rende jern, som ikke nedbrydes af vinden fra havet og der må påregnes en udskiftning i 10 års planen.

#### 0.3.7 Arealer belagt med fliser:

Forpladser og terrasser belagt med 50x50 cm betonfliser fremstår i god stand, sætninger kan dog forekomme. Almindeligt vedligehold med opretning/ omlægning af mindre områder foretages løbende.

#### 0.3.8 Arealer belagt med asfalt:

Arealerne er i rimelig stand, dog forekommer mindre sætninger og nedbrydninger ved kanter, for at hindre større nedbrydning foretages løbende reparation.

0.3.9 Gulve:

Gulve i entre, værelser og stuen er massive bøge parket gulve. I køkkener er pålagt linoleum og i baderum klinkegulve. Alle gulve er generelt i god stand.

0.3.10 Tagbelægning af vingeteglsten:

Tagbelægning, fremstår i god og vedligeholdt stand, dog er gennemføringer i monarfol undertag ikke udført håndværksmæssigt korrekt, hvorfor tagrum skal holdes under observation, og inddækning udbedres ved tegn på fugt gennemtrængning.

0.3.11 Kloakledninger i jord:

Kloakledningerne fremstår i god vedligeholdt stand men bør ved gentagne tilstopninger undersøges med TV-inspektion.

0.3.12 Kloakbrønde:

Kloakbrønde er i god stand, pumpebrønd skal regelmæssigt afprøves.

0.3.13 Toiletter:

Toiletter er ældre lavtskyllende kombinations klosetter, enkelte steder er udskiftet til nyere klosetter med 2-skyl. Det anbefales af hensyn til vand besparelse, at udskifte resterende til nye klosetter.

0.3.14 Brugsvandsrør:

Ledninger for koldt og varmt brugsvand er udført med pex rør. Ledningsnettet er monteret skjult i rørkanaler og fordelt under gulve.

Rør i kanaler er tilgængelige fra boligernes entreer. Tæring i rør forekommer, disse udskiftes løbende.

0.3.15 Centralvarme:

Synlig del af centralvarmerørene er i god stand og uden synlige tegn på tæringsskader. Skjulte rør vurderes, at være i god stand.

Radiatorer:

Radiatorerne er i forhold til alder i god stand.

Ved evt. udskiftning af radiatorer bør nye radiatorer, efter overgang til fjernvarme, vælges med effektforøgelse på min. 100%. Termostatventiler er fundet i god stand.

0.3.16 Ventilation:

Lejligheder er forsynet med mekanisk ventilation fra bad og udsugning via emhætte i køkken. Løbende vedligeholdelse foretages ved konstatering af defekter.

0.3.17 El-installationer:

Gruppetavler er ældre tavler med HFI relær.

El-installationerne lever op til dagens standard og gældende lovgivning.

0.3.18 Belysningsarmaturer:

Belysningsarmaturer er generelt i god stand.

Løbende vedligeholdelse og udskiftning af defekte komponenter foretages.

0.3.19 Skure:

Skure med facadebeklædning af krydsfiner, fremstår i god vedligeholdt stand. Malerbehandling udføres hvert 4-5 år. Ved genetablering anbefales at udskifte beklædninger til en vedligeholdelses fri beklædning.

0.3.20 Hårde hvidevarer:

Komfurer og køle/fryseskabe er i god stand og skiftes løbende.

0.3.21 Økonomi/budget:

De i eftersynskortene og budgetterne anvendte priser er baseret på V&S-pris-kalkulation og er inkl. moms og ekskl. honorarer.

Ved igangsætning af større renoveringer kan det anbefales at der udarbejdes udbudsprojekt og indhentes tilbud fra flere tilbudsgivere, hvilket vil medføre de fordelagtigste priser på det udbudte arbejde.

## 0.4 KONKLUSION

### 0.4.1 Gennemgang:

Efter vor gennemgang af afdelingen, som er foretaget som stikprøver kan konstateres at afdelingen findes i god vedligeholdt stand.

Dog kan konstateres en del skader forårsaget af ælde og uhensigtsmæssig konstruktion. Disse skader vil blive gennemgået.

### 0.4.2 (21)01 Ydervægge:

Facader opført af røde teglsten, er i god stand og kræver ikke store vedligeholdelsesomkostninger.

Defekte dilatationsfuger skal snarest udskiftes.

Gavle på klynge husene er malet eternit pladser som afskaller og smuldrer og gavls beklædning bør skiftes til ikke malet materiale og som kan holde til luften fra havet med salt i.

### 0.4.3 Tagbelægning af vingeteglsten:

Tagbelægning, fremstår i god og vedligeholdt stand.

Gennemføringer i monarfol undertag er ikke udført håndværksmæssigt korrekt, hvorfor tag rum skal holdes under observation, og inddækning udbedres ved tegn på fugt.

### 0.4.4 (52)02 Toiletter:

Toiletter er ældre lavtskyllende kombinations klosetter, enkelte steder er udskiftet til nyere klosetter med 2-skyl. Det anbefales at lade resterende klosetter udskifte.

### 0.4.5 Samlet vurdering:

Med ovenstående bemærkninger til eftersynskort og vedligeholdelsesbudget for årene 2016 - 2025 er det efter vor vurdering en god bygning, der med de foreskrevne udbedringer og vedligeholdelse vil være sund og med gode konstruktioner der svarer til nutidig standard.

Der er ikke i gennemgangen taget stilling til indvendig vedligeholdelse og indretning i lejlighederne.

Bo42

**Eftersynskort****(12) Fundamenter**

Lynghøjen 1-45

**(12) Fundamenter****Totalmængde:** m<sup>2</sup>.**Registrering:** December 2014 **Indbygningsår:** 1991**Restlevetid:** 40 - 94 år**Udbedres senest år:** 2108

Eksisterende fundamenter støbt på stedet, med kantisolering af leca-blokke, fremstår uden væsentlige tegn på nedbrydning af skadelig karakter. Enkelte ubetydelige revner samt afskallinger af sokkelpuds kan iagttages.

**Tilstandsvurdering:****Karakterskala:**

IB: Ingen bemærkninger  
 MB: Med bemærkninger  
 K0: Kosmetiske skader  
 K1: Mindre alvorlige skader  
 K2: Alvorlige skader  
 K3: Kritiske skader  
 UN: Bør undersøges nærmere

MB: Revner og afskallinger udbedres af æstetiske årsager.

**Vedligehold/behandling:**

Løs puds afhugges og pudsreparationer udføres.

**Skønnet omkostning:**

Pudsreparation af sokler. kr. 20.000

**Omkostningsfordeling:**

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	0









Bo42

**Eftersynskort****(31) 02 Døre**

Lynghøjen 1-45

**(31)02 Døre****Totalmængde:** 39 stk.**Registrering:** december 2014 **Indbygningsår:** 1991**Restlevetid:** 7 - 27 år

Levetid 30-50 år

Vedligehold 2-4%

**Udbedres senest år:** 2041

Eksisterende døre af malerbehandlet træ, monteret vinduer med 2-lags termoglas.

**Tilstandsvurdering:****Karakterskala:**

IB: Ingen bemærkninger  
 MB: Med bemærkninger  
 K0: Kosmetiske skader  
 K1: Mindre alvorlige skader  
 K2: Alvorlige skader  
 K3: Kritiske skader  
 UN: Bør undersøges nærmere

**Vedligehold/behandling:**

Justering og smørring, udskiftning af defekte tætningslister.  
 Malerbehandling foretages hvert 5 år.

Udskiftning/nye døre. kr. 200.000

**Skønnet omkostning:**

Årlig justering og smørring udført sammen med vinduer. kr. 10.000  
 Malerbehandling af døre hvert 5 år. kr. 30.000  
 Udskiftning af defekte tætningslister 235 mtr. á kr. 57 i 2019. kr. 14.000

**Omkostningsfordeling:**

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10.000	10.000	10.000	54.000	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	10.000



















Bo42

**Eftersynskort****(50) 02 Rensebrønde**

Lynghøjen 1-45

**(50)02 Rensebrønde****Totalmængde:** Ø 1.250 4 stk.  
Ø 315 29 stk.**Registrering:** Dec. 2014      **Indbygningsår:** 1991      **Restlevetid:** 17 - 57 årLevetid 40-80 år      Vedligehold 0-½ %      **Udbedres senest år:** 2071

Rensebrønde er udført som nedgangsbrønde i beton med bundløb af flækket lerrør.  
Alle brøndene er forsynet med dæksel af støbejern.

**Tilstandsvurdering:****Karakterskala:**

IB: Ingen bemærkninger  
MB: Med bemærkninger  
K0: Kosmetiske skader  
K1: Mindre alvorlige skader  
K2: Alvorlige skader  
K3: Kritiske skader  
UN: Bør undersøges nærmere

IB: Brøndene er generelt i god stand uden synlige tegn på brud eller forvitring.

**Vedligehold/behandling:**

Rensebrønde renses/spules hvert 3 år.

Udskiftning af brønde 4 stk. á kr. 12.000.      kr.      50.000

Udskiftning af brønde Ø 315 29 stk. á kr. 2.200.      kr.      64.000

**Skønnet omkostning:**

Årligt vedligehold.      kr.      1.000

Rensning af rensbrønde hvert 3 år.      kr.      2.000

**Omkostningsfordeling:**

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.000	1.000	1.000	3.000	1.000	1.000	3.000	1.000	1.000	3.000

Bo42

**Eftersynskort****(50) 03 Nedløbsbrønde**

Lynghøjen 1-45

**(50)03 Nedløbsbrønde****Totalmængde:** TB 13 stk.  
RB 11 stk.**Registrering:** Dec. 2014      **Indbygningsår:** 1991      **Restlevetid:** 17 - 57 år  
Levetid 40-80 år      Vedligehold 0-½ %      **Udbedres senest år:** 2071

Nedløbsbrønde for terræn afvanding er udført i ø 315 mm. pvc brønd med rendestensrist.

Nedløbsbrønde for tagafvanding er udført i ø 200 mm. beton med beton dæksel.

**Tilstandsvurdering:****Karakterskala:**IB: Ingen bemærkninger  
MB: Med bemærkninger  
K0: Kosmetiske skader  
K1: Mindre alvorlige skader  
K2: Alvorlige skader  
K3: Kritiske skader  
UN: Bør undersøges nærmere

IB: Nedløbsbrønde er efter alder i god stand uden synlige tegn på brud eller forvitring.

K1: Brønddæksler og riste er generelt i god stand med nogle enkelte undtagelser, hvor hængselstiften er knækket.

**Vedligehold/behandling:**

Nedløbsbrønde oprenses hvert 3. år, evt. ved slamsugning.

Retablering af:

Ø 200 taobrønde 11 stk., ø 315 bt. Rendest. Brønde 13 stk.      kr.      70.000

**Skønnet omkostning:**

Årligt vedligehold.      kr.      1.000

Rensning af nedløbsbrønde hvert 3 år.      kr.      2.000

**Omkostningsfordeling:**

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.000	1.000	1.000	3.000	1.000	1.000	3.000	1.000	1.000	3.000



















Bo42

**Eftersynskort****(57) 01 Ventilationsanlæg**

Lynghøj 1-45

**(57)01 Ventilation.****Totalmængde: 23 stk.****Registrering:** Dec. 2014**Indbygningsår:** 1991**Restlevetid:** 0 - 17

Levetid 10-50 år

Vedligehold 1-3%

**Udbedres senest år:** 2031

Aftræk fra køkkener og baderum er udført som mekanisk udsugning ført over tag i det enkelte lejemål.

**Tilstandsvurdering:****Karakterskala:**

IB: Ingen bemærkninger  
 MB: Med bemærkninger  
 K0: Kosmetiske skader  
 K1: Mindre alvorlige skader  
 K2: Alvorlige skader  
 K3: Kritiske skader  
 UN: Bør undersøges nærmere

**Vedligehold/behandling:**

Kanal system eftergås og udbedres løbende, samt rensning af kanaler hvert 5 år.

**Skønnet omkostning:**

Eftersyn og reparationer.	kr.	3.000
Rensning af kanaler hvert 5 år.	kr.	12.000

**Omkostningsfordeling:**

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.000	3.000	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000	3.000	3.000









Bo42

**Eftersynskort****(70) 01 Skure**

Lynghøjen 1-45

**(70)01 Skure****Totalmængde:** 23 stk.**Registrering:** Dec. 2014**Indbygningsår:** 1991**Restlevetid:** 7 - 27 år

Levetid 30-50 år

Vedligehold 1-3%

**Udbedres senest år:** 2041

Skure opført som træ konstruktion. Facade beklædning er udført med vandfast krydsfiner. Tagdækning er udført som tagpap.

**Tilstandsvurdering:****Karakterskala:**

IB: Ingen bemærkninger  
 MB: Med bemærkninger  
 K0: Kosmetiske skader  
 K1: Mindre alvorlige skader  
 K2: Alvorlige skader  
 K3: Kritiske skader  
 UN: Bør undersøges nærmere

**Vedligehold/behandling:**

Skure Krydsfiner malerbehandles hvert 4-5 år.  
 Der foretages løbende vedligehold af døre ved justering og smøring af døre.  
 Det bør overvejes at udskifte beklædninger til en vedligeholdelses fri facadebeklædning.

**Skønnet omkostning:**

Malerbehandling af skure anslået.	kr.	35.000
Årlige justeringer mv. anslået.	kr.	5.000

**Omkostningsfordeling:**

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.000	5.000	5.000	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000	40.000	5.000







Bo42

**Eftersynskort****(79)01 Postkasseanlæg**

Lynghøjen 1-45

**(79)01 Postkasseanlæg****Totalmængde:** 23 stk.**Registrering:** Dec. 2014**Indbygningsår:** Var.**Restlevetid:** 0 - 10 år

Levetid 10-15 år

Vedligehold 1-2%

**Udbedres senest år:** 2024

Metal postkasser monteret på væg og anlæg.

Postkasser Lynghøjen 29 til 45 er placeret ved hver bolig på væg ude mod fælles sti og Lynghøjen 1 til 27 er postkasser placeret i et fælles postkasseanlæg ud mod offentlig vej.

MB: Postkasser er af varierende fabrikater og alder.  
Postkasser bliver serviceret ved konstatering af defekter.

**Vedligehold/behandling:**

Reparation foretages ved konstatering af defekter.

**Skønnet omkostning:**

Årlig reparation.	3.000 kr.
Nye Postkasser 23 stk.	58.000 kr.

**Omkostningsfordeling:**

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.000	3.000	3.000	3.000	58.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Bo42

# Eftersynskort

## (79) 02 Låsesystem

Lynghøjen 1-45

### (79)02 Låsesystem

**Totalmængde:** 69 stk.**Registrering:** Dec. 2014**Indbygningsår:** Var.**Restlevetid:** 0 - 10 år

Levetid 20-40 år

Vedligehold ½-1%

**Udbedres senest år:** 2024

Ruko låsesystem varierende systemer.

Der er låse til entredøre, skure/kælderrum og postkasser.

### Vedligehold/behandling:

Reparation udføres ved defekter.

Hvor lejer ikke afleverer alle nøgler ved fraflytning, skal cylindre til lejermålet omlægges af låsesmed, omkostning dækkes af fraflytter

### Skønnet omkostning:

Årlig reparation.	3.000 kr.
Nyt låsesystem	69.000 kr.

### Omkostningsfordeling:

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.000	69.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



# Eftersynskort

**(90) 01 Generelt**

Lynghøjen 1-45

**(90)01 Generelt****Totalmængde:** 2 stk.**Registrering:** Dec. 2014**Indbygningsår:** Var.**Restlevetid:** 0 - 5 år

Levetid 5 år

Vedligehold

**Udbedres senest år:**

Tilstandsrapport og energimærke

Lovpligtig energimærkning er foretaget i 2009, levetid er 5 år , men er forlænget til 2016.

Energimærkning er inkluderet i afdelingens varmeregnskab.

Lovpligtig tilstandsrapport, udarbejdes hver 5. år.

**Tilstandsvurdering:****Karakterskala:**

IB: Ingen bemærkninger  
 MB: Med bemærkninger  
 K0: Kosmetiske skader  
 K1: Mindre alvorlige skader  
 K2: Alvorlige skader  
 K3: Kritiske skader  
 UN: Bør undersøges nærmere

**Vedligehold/behandling:**

Rapporter fornyes i henhold til gældende love og regler.

Rapporter er tilgængelige på Bo42's hjemmeside

**Skønnet omkostning:**

Udarbejdelse af tilstandsrapport

Kr. 29.000

Udarbejdelse af nyt energimærke

kr. 10.000

**Omkostningsfordeling:**

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0	0	0	29.000	0	0	0	0	31.000	0

## Vedligeholdelsesbudget 2016 - 2025

Nr.	Bygningsbasis	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(12) 01	Fundamenter	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	0
	I alt	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	0
Nr.	Primære bygningsdele	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(21) 01	Ydervægge	73.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
(22) 01	Indvendige vægge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I alt	73.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Nr.	Kompl. bygningsdele	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(31) 01	Vinduer	10.000	10.000	10.000	32.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
(31) 02	Hoveddøre	10.000	10.000	10.000	54.000	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	10.000
(31) 04	Fuger	60.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
(37) 01	Tagrender og nedløb	89.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
(37) 02	Ovenlys vinduer	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	I alt	171.000	24.000	24.000	90.000	24.000	24.000	24.000	24.000	54.000	24.000
Nr.	Belægninger	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(40) 01	Arealer med fliser	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
(40) 02	Asfalterede arealer	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
(43) 01	Gulve	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
(47) 01	Tagdækning	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	I alt	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Nr.	VVS	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(50) 01	Kloakledninger	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
(50) 02	Rensebrønde	3.000	1.000	1.000	3.000	1.000	1.000	3.000	1.000	1.000	3.000
(50) 03	Nedløbsbrønde	3.000	1.000	1.000	3.000	1.000	1.000	3.000	1.000	1.000	3.000
(50) 04	Pumpebrønde	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
(52) 01	Toiletter	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
(52) 02	Blandingsbatterier	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
(53) 01	Brugsvandsrør	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
(56) 01	Varmesør	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
(56) 02	Varmecentral	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
(56) 03	Radiatorer	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
(56) 04	Radiatorventiler	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
(57) 01	Ventilation	3.000	3.000	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000	3.000	3.000
	I alt	50.000	46.000	58.000	50.000	46.000	46.000	50.000	58.000	46.000	50.000
Nr.	El og mekaniske anlæg	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(63) 01	Gruppeskab	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
(63) 02	Afbrydere og stikkontakte	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
(63) 04	Belysningsarmaturer	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	I alt	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Nr.	Inventar	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(70) 01	Skure	5.000	5.000	5.000	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000	40.000	5.000
(71) 01	Komfurer og emhætter	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
(71) 02	Køleskabe/frysere	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
(73) 01	Køkkener	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	920.000
(79) 01	Postkasseanlæg	3.000	3.000	3.000	3.000	58.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
(79) 02	Låsesystem	3.000	69.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	I alt	46.000	112.000	46.000	78.000	98.000	43.000	43.000	43.000	78.000	958.000
Nr.	Generelt	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(90) 01	Generelt	0	0	0	29.000	0	0	0	0	31.000	0
	I alt	0	0	0	29.000	0	0	0	0	31.000	0
Nr.	Oversigt	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(10)	Bygningsbasis	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	0
(20)	Primære bygningsdele	73.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
(30)	Kompl. bygningsdele	171.000	24.000	24.000	90.000	24.000	24.000	24.000	24.000	54.000	24.000
(40)	Belægninger	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
(50)	VVS	50.000	46.000	58.000	50.000	46.000	46.000	50.000	58.000	46.000	50.000
(60)	El og mekaniske anlæg	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
(70)	Inventar	46.000	112.000	46.000	78.000	98.000	43.000	43.000	43.000	78.000	958.000
(90)	Generelt	0	0	0	29.000	0	0	0	0	31.000	0
	I alt	417.000	289.000	215.000	334.000	255.000	200.000	204.000	232.000	296.000	1.119.000