

**Bo42**

# **Rosenlunden**

**Lundensvej 12 - 46**

## **Tilstandsrapport 2014**



**Bo42**

# **Rosenlunden**

**Lundensvej 12 - 46**

## **Tilstandsrapport**

**2014**

---

### **Indholdsfortegnelse**

---

1.	Generelle oplysninger	side	3
2.	Sammenfatning	side	4
3.	Konklusion	side	6
4.	Eftersynskort	side	7
5.	Vedligeholdelsesbudget	side	44

---

Udarbejdet: 2014

Forelagt afdelingsbestyrelsen Der er ingen afdelingsbestyrelse

Fremlagt afdelingsmøde 8. september 2015

Udarbejdet: af Bo42

Ejendomsinspektør Hans Mikkelsen

---

0.1 GENERELLE OPLYSNINGER

Nærværende tilstandsrapport, omhandlende Rosenlunden. Der er opført i 1977, har til formål at fastlægge bygningernes vedligeholdelsestilstand samt at fastlægge et vedligeholdelsesinterval for de enkelte bygningselementer.

Endvidere på baggrund af tilstandsrapporten at fastlægge et løbende vedligeholdelsesbudget for perioden 2016 - 2025.

0.2 GRUNDLAG OG METODE FOR UDARBEJDELSE AF TILSTANDSRAPPORT

- Primære bygningsdele, som:
  - Fundamenter
  - Ydervægge
  - Indvendige vægge
  
- Kompletterende bygningsdele, som:
  - Vinduer
  - Døre
  - Facadepartier
  - Fuger
  - Tagrender- og nedløb
  
- Belægninger, som:
  - Arealer med SF-sten og asfalt
  - Tage overflader
  
- VVS-installationer, som:
  - Kloakledninger
  - Rensebrønde
  - Nedløbsbrønde
  - Toiletter
  - Brugsvandsrør
  - Blandingsbatterier
  - Varmerør
  - Varmecentral
  - Radiatorer
  - Radiatorventiler
  
- Elektriske og mekaniske anlæg, som:
  - Gruppeskabe
  - Elinstallationer og armaturer
  - Terrænbelysninger
  
- Inventar, som:
  - Komfurer og emhætter
  - Køleskabe/Frysere
  - Køkkener
  - Postkasser
  - Låsesystem
  
- Generelt, som:
  - energimærke og tilstandsrapport

Undersøgelserne er gennemført som visuelle undersøgelser uden destruktive indgreb i bygningsdelene.

0.3 SAMMENFATNING

0.3.1 Ydervægge:

Facaderne fremstår ved besigtigelsen, med mindre revner og afskalninger, Facader er beskyttede af det store tagudhæng. Herved kan vedligeholdelsesomkostninger reduceres.

Helhedsindtryk: Facaderne er i rimelig stand.

0.3.2 Indervægge:

Væggene af teglsten fremtræder i god stand.

0.3.3 Vinduer:

Vinduer er i god stand og uden tegn på svigt eller nedbrydning, vinduer malerbehandles hver 5-6 år. Tætningslister skiftes løbende ved konstatering af defekter.

0.3.4 Døre:

Døre er i god stand og uden tegn på svigt eller nedbrydning, Malerbehandling af døre foretages hvert 5-6 år. Tætningslister skiftes løbende ved defekt.

0.3.5 Fuger omkring vinduer og døre:

Eksisterende mørtelfuger omkring vinduer og døre, der er udskiftet i 2009 er i god stand.

0.3.6 Tagrender og tagnedløb:

Tagrender og tagnedløb af pvc, levetid er opbrugt, hvorfor det anbefales at udskifte dem i den 10 årige vedligeholdelsesperiode.

0.3.7 Arealer belagt med sf-sten og asfalt:

Arealerne er i rimelig stand, men slitage og sætninger forekommer. Genopretning af asfaltareal ved p-pladser anbefales.

Ved omlægning og renovation, til fællesanlæg ved indkørsel, kan skader hidrørende fra renovationsbil hindres.

0.3.8 Tagbelægning af teglsten:

Tagbelægning fremstår i god stand.

0.3.9 Gulve:

Beton gulve er belagt med linoleum, overflader er mange steder gennemslidt og genopretning skal foretages. Der er i det 10 årige vedligeholdelsesplan påregnet genopretning over 10 år.

0.3.9 Kloakledninger i jord:

Kloakledningerne bør ved gentagne tilstopninger undersøges med TV-inspektion.

- 0.3.10 Kloakbrønde:  
Kloakbrønde er i god stand.
- 0.3.11 Brugsvandsrør:  
Synlig del af vandledningsnettet er i rimelig stand og uden synlige tegn på tæringsskader. Skjulte rør i installationskanaler i terrændæk, har flere steder tegn på begyndende tæringsskader (konstateret ved hul tagning) det må påregnes at rør i løbet af den 10. årige vedligeholdelsesperiode skal udskiftes helt eller delvis.
- 0.3.12 Centralvarme:  
Synlig del af centralvarmerørene er i god stand og uden synlige tegn på tæringsskader. Skjulte rør vurderes, at have god stand, men det bør overvejes at forny disse i takt med øvrige rør.  
Varmeunits foreslås udskiftet i takt med nedbrud af komponenter, efter udskiftning af radiator rør bør overvejes at udføre direkte tilslutning til fjernvarme.
- 0.3.13 Radiatorer:  
Radiatorerne er i forhold til alder i god stand.  
Ved evt. udskiftning af radiatorer bør nye radiatorer, efter overgang til fjernvarme, vælges med effektforøgelse på min. 100%.  
Termostatventiler er fundet i god stand.
- 0.3.14 Ventilation:  
Mekanisk udsugning fra køkkener er i god stand, naturligt aftræk fra badeværelser, anbefales ændret til mekanisk udsugning.
- 0.3.13 Elinstallationer:  
Gruppetavler er løbende udskiftet med nye tavler med HPFI relæ.  
Øvrige Elinstallationer/ materiel lever op til dagens standard og gældende lovgivning, men grundet alder og slidtage, må påregnes øget vedligeholdelse.
- 0.3.14 Belysningsarmaturer:  
Belysningsarmaturer i god stand, det anbefales at foretage udskiftning til LED armaturer.
- 0.3.15 Hårde hvidevarer:  
Komfurer er i god stand.  
Køle/fryseskabe er i forhold til alder i god stand, men med hensyn til isolering og lavt energiforbrug lever ældre skabe ikke op til dagens standard. Ved udskiftning udskiftes til lavenergi skabe.
- 0.3.16 Økonomi/budget:  
De i eftersynskortene og budgetterne anvendte priser er baseret på V&S-pris-kalkulation og er inkl. moms og ekskl. honorarer.  
Ved igangsætning af større renoveringer kan det anbefales at der udarbejdes udbudsprojekt og indhentes tilbud fra flere tilbudsgivere, hvilket vil medføre de fordelagtigste priser på det udbudte arbejde.

## 0.4 KONKLUSION

### 0.4.1 Gennemgang:

Efter vor gennemgang af afdelingen, som er foretaget som stikprøver kan konstateres at afdelingen findes i god vedligeholdt stand.

Dog kan konstateres en del skader forårsaget af ælde og uhensigtsmæssig konstruktion. Disse skader vil blive gennemgået.

### 0.4.2 Tagrender og tagedløb:

Tagrender og tagedløb af pvc, levetid er opbrugt, hvorfor det anbefales at udskifte dem i den 10 årige vedligeholdelses periode.

### 0.4.3 Arealer belagt med sf-sten og asfalt:

Arealerne er i rimelig stand, men slitage og sætninger forekommer. Genopretning af asfaltareal ved p-pladser anbefales.

Ved omlægning og renovation, til fællesanlæg ved indkørsel, kan skader hidrørende fra renovationsbil hindres.

### 0.4.4 (53)01 Brugsvandsrør:

Vand og varmerør er fremført til de enkelte brugssteder via rør kanaler i betongulve, ved tæringer i rørene vil det være en fordel at frilægge rør i demonterbar rør kasse ved loft, hvorfra installationer udføres som synlig installation.

### 0.4.8 Ventilation:

Mekanisk udsugning fra køkkener er i god stand, naturligt aftræk fra badeværelser, anbefales ændret til mekanisk udsugning.

### 0.4.5 Samlet vurdering:

Med ovenstående bemærkninger til eftersynskort og vedligeholdelses budget for årene 2016 - 2025 er det efter vor vurdering gode bygninger, der med de foreskrevne udbedringer og vedligeholdelser vil være sunde og med gode konstruktioner der svarer til nutidig standard.

Bo42

# Eftersynskort

Rosenlunden, Lundensvej 12-46

# Generel information



## Rosenlunden består af:

18 stk. 2 værelses lejligheder

Bruttoetageareal i alt 1.124 m<sup>2</sup>

## I de efterfølgende eftersynskort er anvendt følgende tilstandsvurderinger:

### Tilstandsvurdering:

### Karakterskala:

IB: Ingen bemærkninger  
MB: Med bemærkninger  
K0: Kosmetiske skader  
K1: Mindre alvorlige skader  
K2: Alvorlige skader  
K3: Kritiske skader  
UN: Bør undersøges nærmere

Nærværende tilstandsrapport udarbejdet i december 2014.  
Erstatter tidligere rapport af 20.02.2006

Bo42

# Eftersynskort

## (12) 01 Fundamenter

Rosenlunden, Lundensvej 12-46

(12) 01 fundamenter

**Totalmængde: 390 m.****Registrering:** Dec. 2014**Indbygningsår:** 1977**Restlevetid:** 23 - 83 årLevetid 60-120  
år

Vedligehold 0-½%

**Udbedres senest år:** 2097

Fundamenter er støbt på stedet. Fundamenter fremstår intakte uden revner og tegn på skadelig nedbrydning.

**Tilstandsvurdering:****Karakterskala:**

IB: Ingen bemærkninger  
 MB: Med bemærkninger  
 K0: Kosmetiske skader  
 K1: Mindre alvorlige skader  
 K2: Alvorlige skader  
 K3: Kritiske skader  
 UN: Bør undersøges nærmere

IB:

**Vedligehold/behandling:**

Ved afskalling af sokkelpuds reparerer overflader.

**Skønnet omkostning:**

Reparation af sokkelpuds hvert 5. år

**kr. 20.000****Omkostningsfordeling:**

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0







Bo42

# Eftersynskort

**(31) 01 Vinduer**

Rosenlunden, Lundensvej 12-46

**(31) Ydervægge - Komplettering****Totalmængde: 72 stk.**

(31)01 Vinduer

**Registrering:** Dec. 2014**Indbygningsår:** 1977**Restlevetid:** 0 - 27 år

Levetid 30-50 år

Vedligehold 2-4%

**Udbedres senest år:** 2027

Eksisterende vinduer er af træ monteret med 2-lags termoglas. Vinduer fremstår i god stand og med intakt funktion. Grundet stort udhæng kan forventes øget levetid for vinduer.

**Tilstandsvurdering:****Karakterskala:**

IB: Ingen bemærkninger  
 MB: Med bemærkninger  
 K0: Kosmetiske skader  
 K1: Mindre alvorlige skader  
 K2: Alvorlige skader  
 K3: Kritiske skader  
 UN: Bør undersøges nærmere

K1: Tætningslister er flere steder defekte, med træk gener til følge.

**Vedligehold/behandling:**

Det anbefales at foretage løbende vedligeholdelse af vinduer, ved malerbehandling der normalt foretages hvert 5 - 6 år, samt løbende vedligehold af fuger, tætningslister og beslag.

Tætningslister udskiftes løbende ved nedbrydning.

**Skønnet omkostning:**

Malerbehandling af vinduer, hvert 5 - 6 år kr. 40.000

Årlig vedligeholdelse af tætningslister, beslag mv. 2% kr. 10.000

**Omkostningsfordeling:**

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Bo42

# Eftersynskort

## (31) 02 Udvendige døre

Rosenlunden, Lundensvej 12-46

### (31) Ydervægge Komplettering

#### (31) 02 Udvendige døre

**Totalmængde:** 37 stk.**Registrering:** Dec. 2014**Indbygningsår:** 1977**Restlevetid:** 2 - 22 år

Levetid 30-50 år

Vedligehold 2-4%

**Udbedres senest år:** 2036

Døre er af malerbehandlet træ monteret med 2 lags termoglas, og isolerede brystninger. Døre er placeret under halvtag hvorfor øget levetid kan forventes.

#### Tilstandsvurdering:

#### Karakterskala:

IB: Ingen bemærkninger  
 MB: Med bemærkninger  
 K0: Kosmetiske skader  
 K1: Mindre alvorlige skader  
 K2: Alvorlige skader  
 K3: Kritiske skader  
 UN: Bør undersøges nærmere

IB

#### Vedligehold/behandling:

Årligt vedligehold af hængsler, beslag mv.  
 Genbehandling af malede overflader hvert 5 - 6 år.

Udskiftning af døre 37 stk. kr. 400.000

#### Skønnet omkostning:

Årligt vedligehold af døre 3% kr. 12.000

Malerbehandling af døre hvert 5 - 6 år kr. 30.000

#### Omkostningsfordeling:

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12.000	12.000	12.000	12.000	42.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Bo42

# Eftersynskort

## (31) 03 facadepartier

Rosenlunden, Lundensvej 12-46

### (31) Ydervægge Komplettering

#### (31) 03 facadepartier

**Totalmængde:** 18 stk.**Registrering:** Dec. 2014**Indbygningsår:** 1977/2009**Restlevetid:** 2 - 22 år

Levetid 30-50 år

Vedligehold 2-4%

**Udbedres senest år:** 2036

Facadepartier er af malerbehandlet træ monteret med 2 lags termoglas, og isolerede brystninger. Døre er ændret til nye dobbeltdøre.

Parter er placeret under halvtag hvorfor øget levetid kan forventes.

#### Tilstandsvurdering:

#### Karakterskala:

IB: Ingen bemærkninger  
 MB: Med bemærkninger  
 K0: Kosmetiske skader  
 K1: Mindre alvorlige skader  
 K2: Alvorlige skader  
 K3: Kritiske skader  
 UN: Bør undersøges nærmere

IB

#### Vedligehold/behandling:

Årligt vedligehold af hængsler, beslag mv.

Genbehandling af malede overflader hvert 5 - 6 år.

Udskiftning af døre 18 stk. kr. 400.000

#### Skønnet omkostning:

Årligt vedligehold af døre 3% kr. 12.000

Malerbehandling af døre hvert 4 - 5 år kr. 30.000

#### Omkostningsfordeling:

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12.000	12.000	12.000	12.000	42.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000





















Bo42

**Eftersynskort****(50) 03 Nedløbsbrønde**

Rosenlunden, Lundensvej 12-46

**(50) VVS - Terræn**

(50)03 Nedløbsbrønde

**Totalmængde: 33 stk.****Registrering:** Dec. 2014**Indbygningsår:** 1977**Restlevetid:** 3 - 43 år

Levetid 40-80 år

Vedligehold 0-½%

**Udbedres senest år:** 2057

Nedløbsbrønde er udført som Ø25 tagbrønde og 30x30 rendestensbrønde.  
Alle brøndene er forsynet med dæksel af støbejern.

**Tilstandsvurdering:****Karakterskala:**

IB: Ingen bemærkninger  
 MB: Med bemærkninger  
 K0: Kosmetiske skader  
 K1: Mindre alvorlige skader  
 K2: Alvorlige skader  
 K3: Kritiske skader  
 UN: Bør undersøges nærmere

IB: Brøndene er generelt i god stand uden synlige tegn på brud eller forvitring.

**Vedligehold/behandling:**

Rensebrønde renses/spules, når ledningsanlæg i øvrigt skal højtryksspules.

Udskiftning af 33 stk. brønde anslået kr. 100.000

**Skønnet omkostning:**

Rensning af brønde hvert andet år kr. 5.000

Årlig omkostning til inspektion og reparation ½% kr. 1.000

**Omkostningsfordeling:**

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.000	6.000	1.000	6.000	1.000	6.000	1.000	6.000	1.000	6.000







Bo42

**Eftersynskort****(53) 01 Brugsvandsrør**

Rosenlunden, Lundensvej 12-46

**(53) Vand**

(53)01 Brugsvandsrør

**Totalmængde:** 785 lbm.**Registrering:** Dec. 2014**Indbygningsår:** 1977**Restlevetid:** 0 - 13 år

Levetid 30-50 år

Vedligehold ½-1%

**Udbedres senest år:** 2027

Ledninger for koldt og varmt brugsvand er udført af galvaniserede gevindrør indstøbt og indmurede rør dog som plast isolerede kobberrør.

Ledningsnettet er fremført installationskanaler i terrændæk til brugssteder.

**Tilstandsvurdering:****Karakterskala:**

IB: Ingen bemærkninger  
 MB: Med bemærkninger  
 K0: Kosmetiske skader  
 K1: Mindre alvorlige skader  
 K2: Alvorlige skader  
 K3: Kritiske skader  
 UN: Bør undersøges nærmere

K1: Rør i installationskanaler er flere steder tærede, og er derfor udskiftet, Da levetid for anlæg er ved at være opbrugt, bør afsættes beløb til fornyelse.

**Vedligehold/behandling:**

Ved evt. gennemtæring repareres med lokal udskiftning af rør.

Ved generel omlægning bør rør placeres tilgængeligt i rum.

Udskiftning af rør installation anslået **kr. 300.000**

**Skønnet omkostning:**

Løbende vedligehold af rør ekskl. eventuelle følgeomkostninger.

Samlet omkostning pr. år 1% **kr. 3.000**

**Skønnet omkostning ialt: **kr. 3.000****

**Omkostningsfordeling:**

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	300.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Bo42

**Eftersynskort****(53) 02 isolering af rør**

Rosenlunden, Lundensvej 12-46

*(53) Vand*

(53)02 Isolering af rør

**Totalmængde: 1150 lbm****Registrering:** Dec. 2014**Indbygningsår:** 1977**Restlevetid:** 12 år**Udbedres senest år:** 2026

Isolering af rør er foretaget med mineraluldsmåtter, afsluttet med asfaltpap.

Ventiler er uisolerede, endvidere forekommer der sporadisk kortere rørstrækninger uden isolering. (besigtiget ved reparationsarbejder)

**Tilstandsvurdering:****Karakterskala:**

IB: Ingen bemærkninger  
 MB: Med bemærkninger  
 K0: Kosmetiske skader  
 K1: Mindre alvorlige skader  
 K2: Alvorlige skader  
 K3: Kritiske skader  
 UN: Bør undersøges nærmere

MB: Rørisoleringen er generelt i rimelig stand, dog med enkelte beskadigelser. Isoleringstykkelsen lever ikke op til dagens standard, men placering i rørkanaler muliggør ikke efterisolering.

UN: Det bør overvejes at flytte rør til placering tilgængeligt i boligerne.

**Vedligehold/behandling:**

Reparation i forbindelse med rørskader.

**Skønnet omkostning:**

Isolering af rør i forbindelse med omlægning til placering ved loft. anslået

**kr. 100.000****Omkostningsfordeling:**

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0



Bo42

**Eftersynskort****(56) 02 Varmerør**

Rosenlunden, Lundensvej 12-46

(56)02 Varmerør

**Totalmængde:****Registrering:** Dec. 2014**Indbygningsår:** 1977**Restlevetid:** 0 - 10 år

Levetid 30-50 år

Vedligehold ½-1%

**Udbedres senest år:** 2026

Ledninger for centralvarme er udført med glatte sømløse stålrør, henholdsvis med middelsvære sorte gevindrør.

Ledningsnettet er placeret utilgængeligt i rørkanaler indstøbt i terrændæk.

**Tilstandsvurdering:****Karakterskala:**

IB: Ingen bemærkninger  
 MB: Med bemærkninger  
 K0: Kosmetiske skader  
 K1: Mindre alvorlige skader  
 K2: Alvorlige skader  
 K3: Kritiske skader  
 UN: Bør undersøges nærmere

IB: Ledningsnettet fremtræder, hvor det kan inspiceres, i pæn stand uden synlige tegn på begyndende tæringsskader.

**Vedligehold/behandling:**

Almindeligt vedligehold med maling.

Ved evt. gennemtæring repareres med lokal udskiftning af rør.

Ved renovering af brugsvandsrør bør det overvejes at flytte rørene til placering i tilgængelig rørkanal ved eller på loft.

Renovering/ udskiftning af varmerør anslået **kr. 300.000**

**Skønnet omkostning:**

Løbende vedligehold af rør ved gennemtæring o. lign.  
 excl. eventuelle følgeomkostninger

Samlet omkostning pr. år **kr. 2.000**

**Omkostningsfordeling:**

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	302.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Bo42

# Eftersynskort

## (56) 03 Varmefordelingsmålere

Rosenlunden, Lundensvej 12-46

(56)03 Varmefordelingsmålere

**Totalmængde: 18 stk.****Registrering:** Dec. 2014**Indbygningsår: 2009****Restlevetid: 0 - 10 år**

Levetid 10-15 år

Vedligehold 0-1%

**Udbedres senest år: 2024**

Eksisterende energimålere er Brunata fordelings målere.

**Tilstandsvurdering:****Karakterskala:**

IB: Ingen bemærkninger  
 MB: Med bemærkninger  
 K0: Kosmetiske skader  
 K1: Mindre alvorlige skader  
 K2: Alvorlige skader  
 K3: Kritiske skader  
 UN: Bør undersøges nærmere

MB: Eksisterende energi målere forventes udskiftet 2019.

**Vedligehold/behandling:**

Udskiftning af energimålere. kr. 30.000

**Skønnet omkostning:**

Udskiftning af energimålere varme. kr. 30.000

Udskiftning af vandmålere. kr. 30.000

Batteriskifte vandmålere 2017 anslået kr. 10.000

**Omkostningsfordeling:**

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0	10.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0







Bo42

# Eftersynskort

**(57) 01 Ventilation**

Rosenlunden, Lundensvej 12-46

(57) Ventilation

(51)01 Mekanisk udsugningsanlæg

**Totalmængde:** 18 stk.**Registrering:** Dec. 2014**Indbygningsår:** 1977**Restlevetid:** 18 - 28 år

Levetid 20-30 år

vedligehold 1-3%

**Udbedres senest år:** 2020

Aftræk i bad er udført med 10x15 cm eternitkanal, ført til tudtagsten i tagflade. Kanaler er isoleret med 30 mm fastholt mineraluld. Der er monteret klapventiler i loft. Aftræk fra køkkener er udført som aftræksventil i væg.

**Tilstandsvurdering:****Karakterskala:**

IB: Ingen bemærkninger  
 MB: Med bemærkninger  
 K0: Kosmetiske skader  
 K1: Mindre alvorlige skader  
 K2: Alvorlige skader  
 K3: Kritiske skader  
 UN: Bør undersøges nærmere

MB: Badeværelser bør forsynes med mekanisk udsugning.

**Vedligehold/behandling:**

Årlig service på motorer.  
 Kanaler renses hvert 5. år  
 Ved svigt udskiftes defekte komponenter.

Omkostning til rensning af kanaler hver 5. år	kr.	10.000
Etablering af ny mekanisk udsugning i badeværelser	kr.	40.000
Udskiftning af mekanisk udsugning i køkkener	kr.	40.000

**Skønnet omkostning:**

Årlig omkostning til reparation af komponenter 2%	kr.	2.000
Årlig omkostning til service	kr.	2.000
Henlæggelse til nye anlæg ved levetid 20 år	kr.	4.000

**Skønnet årlig omkostning ialt:****kr. 8.000****Omkostningsfordeling:**

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
8.000	58.000	8.000	8.000	8.000	8.000	18.000	8.000	8.000	8.000













Bo42

**Eftersynskort****(73) 01 Køkkener**

Rosenlunden, Lundensvej 12-46

**(73) Opbevaringsmøbler**

(73)01 Køkkener

**Totalmængde: 18 stk.****Registrering: Dec. 2014****Indbygningsår: 1977****Restlevetid: 0 - 12 år**

Levetid 20-40 år

Vedligehold 1-3%

**Udbedres senest år: 2026**

Køkkener er element køkkener med bordplader af plastlaminat.

**Tilstandsvurdering:****Karakterskala:**

IB: Ingen bemærkninger  
 MB: Med bemærkninger  
 K0: Kosmetiske skader  
 K1: Mindre alvorlige skader  
 K2: Alvorlige skader  
 K3: Kritiske skader  
 UN: Bør undersøges nærmere

K0: Skabelementer, bordplader m.v. er i rimelig stand. Men levetid er ved at være opbrugt.

**Vedligehold/behandling:**

Reparation udføres, hvor låger etc. er defekte, og bordplader hakkede og skårede.

**Skønnet omkostning:**

Reparation af låger, bordplader m.v.  
 Årlig udgift 2%

kr. 12.000

**Skønnede årlige omkostninger i alt.****kr. 12.000**

Udskiftning af køkkener

kr. 600.000

**Omkostningsfordeling:**

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	600.000	12.000	12.000	12.000







Bo42

**Eftersynskort****(90) 01 Generelt**Rosenlunden, Lundensvej 12-46

---

(90)01 Generelt

**Totalmængde:****Registrering:** Dec. 2014**Indbygningsår:** 1977**Restlevetid:** 0 - 5 år

Levetid 5-10 år

Vedligehold ingen

**Udbedres senest år:** 2016

Lovpligtig energimærkning er foretaget i 2009, levetid er 5 år , men er forlænget til 2016.

Lovpligtig tilstandsrapport, udarbejdes hver 5. år.

**Tilstandsvurdering:****Karakterskala:**

IB: Ingen bemærkninger  
 MB: Med bemærkninger  
 K0: Kosmetiske skader  
 K1: Mindre alvorlige skader  
 K2: Alvorlige skader  
 K3: Kritiske skader  
 UN: Bør undersøges nærmere

IB:

**Vedligehold/behandling:**

Rapporter fornyes i henhold til gældende love og regler.  
 Rapporter er tilgængelige på Bo42's hjemmeside

**Skønnet omkostning:**

Udarbejdelse af tilstandsrapport	kr.	25.000
Udarbejdelse af nyt energimærke, varmeregnskab	kr.	9.000

**Omkostningsfordeling:**

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	0

## Vedligeholdelsesbudget 2016 - 2025

Nr.	Primære bygningsdele	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2122	2023	2024	2025
(12) 01	Fundamenter	0	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0
(21) 01	Ydervægge	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
(22) 01	Indervægge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I alt	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
Nr.	Kompl. bygningsdele	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2122	2023	2024	2025
(31) 01	Vinduer	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
(31) 02	Døre	12.000	12.000	12.000	12.000	42.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
(31) 03	Facadepartier	12.000	12.000	12.000	12.000	42.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
(31) 03	Fuger	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
(37) 02	Tagrender og nedløb	10.000	200.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	I alt	49.000	239.000	49.000	49.000	149.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
Nr.	Belægninger	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2122	2023	2024	2025
(40) 01	Belagte arealer	91.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
(40) 02	Havearealer	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
(40) 03	Hegn	51.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
(43) 01	Gulve	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
(47) 01	Tage overflader	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	I alt	252.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
Nr.	VVS	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2122	2023	2024	2025
(50) 01	Kloakledninger	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
(50) 02	Rensebrønde	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
(50) 03	Nedløbsbrønde	1.000	6.000	1.000	6.000	1.000	6.000	1.000	6.000	1.000	6.000
(52) 02	Toiletter	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
(52) 03	Blandingsbatterier	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
(53) 01	Brugsvandsrør	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	300.000	3.000	3.000	3.000	3.000
(53) 02	Isolering af rør	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
(56) 01	Varmecentral	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
(56) 02	Varmerør	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	302.000	2.000	2.000	2.000	2.000
(56) 03	Varmefordelings målere	0	10.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0
(56) 04	Radiatorer	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
(56) 05	Radiatorventiler	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
(57) 01	Ventilation	8.000	58.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	I alt	78.000	143.000	78.000	113.000	78.000	780.000	78.000	83.000	78.000	83.000
Nr.	El og mekaniske anlæg	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2122	2023	2024	2025
(63) 01	Gruppeskab	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
(63) 02	Afbrydere og stikkontakter	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
(63) 03	Lampesteder	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
(63) 04	Belysningsarmaturer	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	I alt	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Nr.	Inventar	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2122	2023	2024	2025
(71) 01	Komfurer og emhætter	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
(71) 02	Køleskabe/Frysere	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
(73) 01	Køkkener	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	600.000	12.000	12.000	12.000
(79) 01	Postkaseanlæg	5.000	5.000	5.000	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
(79) 02	Låsesystem	4.000	4.000	70.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
(90) 01	Generelt	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	0
	I alt	53.000	53.000	119.000	113.000	53.000	53.000	641.000	53.000	78.000	53.000
Nr.	Oversigt	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2122	2023	2024	2025
(10)	Bygningsbasis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(20)	Primære bygningsdele	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
(30)	Kompl. bygningsdele	49.000	239.000	49.000	49.000	149.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
(40)	Belægninger	252.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
(50)	VVS	78.000	143.000	78.000	113.000	78.000	780.000	78.000	83.000	78.000	83.000
(60)	El og mekaniske anlæg	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
(70)	Inventar	53.000	53.000	119.000	113.000	53.000	53.000	641.000	53.000	78.000	53.000
	I alt	490.000	637.000	428.000	457.000	462.000	1.064.000	970.000	367.000	387.000	367.000