

Bo42

Afdeling 56

**Tilstandsrapport
2014**



Bo42

Afdeling 56

Rosenvej 1-15/Rosenvej 2-24

Thorkildsvej 35-43/Gartnervangen 16-22

Tilstandsrapport

2014

Indholdsfortegnelse

1.	Generelle oplysninger	side	3
2.	Sammenfatning	side	4
3.	Konklusion	side	8
4.	Eftersynskort	side	10
5.	Vedligeholdelsesbudget	side	52

Udarbejdet:		2014
Forelagt afdelingsbestyrelsen	27. maj	2015
Fremlagt afdelingsmøde	15. september	2015

Udarbejdet: af Bo42
Teknisk chef Hans Mikkelsen

0.1 GENERELLE OPLYSNINGER

Nærværende tilstandsrapport, omhandlende Afdeling 56 Rosenvej 2-24,1-15 Thorkildsvej 35-43 og Gartnervangen 16-22.

Der er opført afsnit 5, i 1953 og afsnit 6 i 1957, har til formål at fastlægge bygningernes vedligeholdelsestilstand samt at fastlægge et vedligeholdelsesinterval for de enkelte bygningselementer.

Endvidere på baggrund af tilstandsrapporten at fastlægge et løbende vedligeholdelsesbudget for perioden 2016 - 2025.

0.2 GRUNDLAG OG METODE FOR UDARBEJDELSE AF TILSTANDSRAPPORT

- Primære bygningsdele, som:
 - Fundamenter
 - Ydervægge
 - Indvendige vægge

 - Kompletterende bygningsdele, som:
 - Vinduer
 - Døre
 - Fuger
 - Tagrender- og nedløb
 - Ovenlys

 - Belægninger, som:
 - Arealer med SF-sten
 - Arealer med asfalt
 - Tage overflader

 - VVS-installationer, som:
 - Kloakledninger
 - Rensebrønde
 - Nedløbsbrønde
 - Toiletter
 - Brugsvandsrør
 - Blandingsbatterier
 - Varmerør
 - Varmecentral
 - Radiatorer
 - Radiatorventiler

 - Elektriske og mekaniske anlæg, som:
 - Gruppeskabe
 - Elinstallationer og armaturer
 - Terrænbelysninger

 - Inventar, som:
 - Komfurer og emhætter
 - Køleskabe/Frysere
 - Køkkener
 - Postkasser
- Generelt som:
Udarbejdelse af tilstandsrapport.
Udarbejdelse af energirapporter.

Undersøgelserne er gennemført som visuelle undersøgelser uden destruktive indgreb i bygningsdelene.

SAMMENFATNING0.3.1 Fundamenter:

Fundamenter fremstår ved besigtigelsen, med mindre revner og afskalninger, Udvendige kældertrapper i afsnit 5, er i ringe stand og har dårlig funktion. Det anbefales at fjerne udvendige trapper samt at afsætte årligt beløb til reparationer.

0.3.2 Ydervægge:

Facader fremstår, med mindre revner, vest og sydvendte gavle, er stærkt fugtbelastede, grundet regn og vind påvirkninger. Mange steder er der i lejemål monteret ekstra friskluft ventiler for bortledning af fugt.

Vestvendte gavle er tidligere behandlet med fugtafvisende behandling.

Kvist sider er opført i massivt murværk, uden isolering. Ved mangelfuld opvarmning og udluftning, ophobes fugt i vægge. Gavle og kviste bør genoprettes, i vedligeholdelsesbudget er alene afsat beløb til årlige reparationer, som må påregnes at få øget behov i takt med nedbrydning.

0.3.3 Skorstene og nedfaldsskakte:

For at imødegå reparationer af skorstene anbefales at nedtage udvendige murede skorstene og aftræk fra nedfaldsskakte.

0.3.4 Indervægge:

Væggene fremtræder i god stand. I vedligeholdelsesbudget er afsat beløb til almindeligt vedligehold af vægge i kældre og trappeopgange.

0.3.5 Altaner:

Afdelingens altaner opført i trækonstruktion, er meget vedligeholdelseskrævende, og omfanget må forventes at stige i takt med nedbrydning af konstruktioner. I vedligeholdelsesbudget en medtaget beløb til udskiftning sidst i vedligeholdelsesperiode.

0.3.6 Vinduer:

Vinduer er i rimelig stand dog med begyndende tegn på svigt. Vinduer repareres i det omfang det er muligt, i vedligeholdelsesbudget påregnes udskiftning midt i den 10. årlige vedligeholdelsesperiode.

0.3.7 Døre:

Levetid for hoveddøre er ved at være opbrugt, døre kræver grundet alder øget vedligehold. I vedligeholdelsesbudget anbefales at udskifte til nye vedligeholdelsesfri døre midt i vedligeholdelsesperiode.

0.3.8 Garageporte:

I vedligeholdelsesbudget er medtaget beløb til almindelig reparation og vedligeholdelse med maling.

0.3.9 Fuger omkring vinduer og døre:

Eksisterende elastiske fuger omkring vinduer og døre, er generelt nedbrudte med fugeslip mod omgivende bygningsdele. Fuger anbefales udskiftet i forbindelse med etablering af nye vinduer, midt i vedligeholdelses periode.

0.3.10 Entredøre:

Levetid for entredøre er ved at være opbrugt, døre kræver grundet alder øget vedligehold, generelt lever døre ikke op til dagens krav til lyd, tæthed og sikkerhed. I budget er medtaget udskiftning sidst i periode.

0.3.11 Ovenlysvinduer:

Vinduer fremstår i god stand med intakt funktion, vinduer er løbende udskiftet ved defekter. Ovenlys i badeværelser udskiftet i forbindelse med renovering af badeværelser. Øvrige ovenlys er ældre men løbende skiftet ved defekter. I budget er afsat beløb til vedligeholdelse.

0.3.12 Kviste:

Eksisterende Kviste er udført som zink beklædte kviste, på trækonstruktion med 30 mm mineraluldsisolering. Grundet lodning af tagbeklædning, revner zink jævnlige, hvilket medfører risiko for råd og svampeskader. I vedligeholdelsesbudget er afsat beløb til reparationer.

0.3.13 Tagrender og tagedløb:

Tagrender og tagedløb af zink, er intakte og uden tegn på svigt. Tagrender og nedløb reparerer/ udskiftes partielt ved defekt.

0.3.14 Havearealer:

Beplantninger og arealer fornyes løbende, i henhold til plejeplan og aftaler indgået på markvandring. I vedligeholdelsesbudget er alene medtaget beløb til omlægning og ny- etableringer.

0.3.15 Arealer belagt med fliser:

Arealerne er i rimelig stand men slitage eller sætninger forekommer. Årlig reparation må påregnes. Løbende vedligeholdelse ved udskiftning af defekte og nedbrudte fliser. Rodskæring af træer ved belagte arealer. Er medtaget i vedligeholdelses budget.

0.3.16 Arealer belagt med asfalt:

Asfalt veje er i rimelig stand, for at øge levetid, anbefales at udføre nyt tæppebelægning/ slidlag. I budget er medregnet nyt slidlag i første del af budget periode.

0.3.17 Gulve:

Gulve vedligeholdes af lejer i bo periode, det vil sige at gulve bør slibes og lakeret ca. hver 4-5 år.

Ved misligholdelse af gulve afhøves disse og genlakeres, ved gennem slid af brædder må der etableres nye gulve. I vedligeholdelses budget er medregnet, løbende vedligeholdelse ved reparation og genopretning hvor afdeling afholder en del af omkostning.

0.3.18 Tagbelægning:

Tagflader eftergås årligt og eventuelle skader udbedres. Forskubbede, knækkede og defekte tagsten tilrettes/udskiftes. Opmærksomhed overfor afskallinger iagttages. I vedligeholdelses budget er alene medtaget beløb til reparationer, forventet levetid vil sandsynligvis kræve genopretning i kommende vedligeholdelses periode.

0.3.19 Kloakledninger i jord:

Kloakrørene kan ikke umiddelbart inspiceres, men må i påkommende tilfælde undersøges med TV-inspektion. I henhold til varmemesters oplysninger, sker der hyppige stop i kloakanlægget, grundet ringe fald på ledningsnettet. Specielt ved afsnit 6, blok 1.

0.3.20 Kloakbrønde:

Kloakbrønde er i god stand, der er i budget afsat beløb til mindre reparationer, spuling og oprensning.

0.3.21 Brugsvandsrør:

Synlig del af vandledningsnettet er i rimelig stand og uden synlige tegn på tæringsskader. Skjulte rør i installationskanaler i terræn, har tegn på begyndende tæringsskader (konstateret ved hul tagning) det må påregnes at rør skal udskiftes helt eller delvis, i neste vedligeholdelses periode.

0.3.22 Centralvarme:

Synlig del af centralvarmerørene er i god stand og uden synlige tegn på tæringsskader. Skjulte rør vurderes, at have god stand, men det bør overvejes at forny disse i takt med øvrige rør. Varmecentral bliver løbende vedligeholdet med komponenter, ved defekt. Radiatorer er i forhold til alder i god stand. Ved evt. udskiftning af radiatorer bør nye radiatorer, efter overgang til fjernvarme, vælges med effektforøgelse på min. 100%. Termostatventiler er fundet i god stand. Der er i budget afsat beløb til reparation og udskiftning ved defekter.

0.3.23 Ventilation:

Aftræk fra køkkener og baderum er udført som mekanisk udsugning ført over tag i den enkelte boligblok. Der er i budget afsat beløb til reparation, service og rensning af kanaler. Samt henlæggelse, til udskiftning af defekte motorer.

0.3.24 Elinstallationer:

Gruppetavler udskiftes løbende med nye tavler med HPFI relæ. Placering af gruppe skabe i afsnit 6, er ikke hensigtsmæssig og ikke lovlige efter nugældende lovgivning. Tavler burde være placeret i lejemålenes entreer.

Øvrige Elinstallationerne lever ikke op til dagens standard med hensyn til antal. Ved renoveringer bør etableres supplerende stik.

I budget er afsat beløb til udskiftning af gruppetavler.

0.3.25 Belysningsarmaturer:

Belysninger er generelt i god stand, lamper bliver løbende vedligeholdt/udskiftet. Belysninger med lang og konstant brændetid er forsynet med lavenergipære.

Ved udskiftning af armaturer bør vælges LED lyskilder.

0.3.26 Hårde hvidevarer:

Køkkener er i god stand.

Køle/fryseskabe er i forhold til alder i god stand, men med hensyn til isolering og lavt energiforbrug lever ældre skabe ikke op til dagens standard. Ved udskiftning udskiftes til lavenergi skabe.

I budget er indregnet beløb til reparation samt henlæggelse til nye hvidevarer.

0.3.27 Køkkener:

Køkkener er nyere, elementkøkkener med laminatbelagte bordplader. Elementer er i god stand, men begyndende slidtage kan iagttages.

0.3.28 Postkasseanlæg:

Postkasseanlæg er indbygget i fælles indgangspartier, anlæg er nyere og serviceres løbende ved defekter.

0.3.29 Økonomi/budget:

De i eftersynskortene og budgetterne anvendte priser er baseret på V&S-pris-kalkulation og er inkl. moms og ekskl. honorarer.

Ved igangsætning af større renoveringer kan det anbefales at der udarbejdes udbudsprojekt og indhentes tilbud fra flere tilbudsgivere, hvilket vil medføre de fordelagtigste priser på det udbudte arbejde.

0.4

KONKLUSION0.4.1 Gennemgang:

Efter vor gennemgang af afdelingen, som er foretaget som stikprøver kan konstateres at afdelingen findes i god vedligeholdt stand.

Dog kan konstateres en del skader forårsaget af ælde og uhensigtsmæssig konstruktion. Disse skader vil her blive gennemgået.

0.4.2 (21)01 Ydervægge:

Facaderne er meget vedligeholdelseskrævende, hvilket for afdelingen er en stor omkostning, der ses umiddelbart intet alternativ til facader i røde teglsten, da dette er af stor æstetisk betydning og et fælles karaktertræk for Nordparken.

0.4.3 (26)01 Altaner:

Afdelingens altaner af træ, er meget vedligeholdelseskrævende, og det anbefales at udskifte disse sidst i vedligeholdelses periode.

0.4.4 (31)01 Vinduer:

Plast vinduer i afdelingerne er af første generation, og er ved at være nedbrudte, Justering og tætning er meget besværligt og umulig i flere tilfælde. Det anbefales at foretage udskiftning af vinduer midt i vedligeholdelses periode.

0.4.5 (32)01 Entredøre:

Levetid for entredøre er ved at være opbrugt, døre kræver grundet alder øget vedligehold, generelt lever døre ikke op til dagens krav til lyd, tæthed og sikkerhed. Døre foreslås udskiftet sidst i vedligeholdelses periode.

0.4.6 (37)02 Kviste:

Kviste er udført som zink beklædte kviste, på trækonstruktion med 30 mm mineraluldsisolering. Grundet lodning af zink opstår jævnlige revner, hvilket medfører risiko for råd og svampeskader. Revner i zinkbeklædning kan medføre råd og svampe skader. Der er i vedligeholdelses budget afsat beløb til reparationer af beklædninger.

0.4.7 (40)01 Belægninger:

I vedligeholdelsesbudget er afsat beløb til løbende vedligehold af fliser, samt genopretning af asfaltareal ved udførelse af nyt slidlag.

0.4.8 (43)01 Gulve:

Gulve er ældre gran brædder og parket gulve i stuerne, ved gentagne slibninger bliver gulve nedslidt, hvorfor der afsættes beløb til genopretning af gulve, ved pålægning af nye Lamelgulve, som tillader vedligeholdelse med slibning og lakering.

0.4.9 (47)01 Tage overflader:

Tagflader er fremstår i rimelig stand i forhold til tegltages forventede restlevetid på 10-20 år.

Erfaringsmæssigt har tegltagene længere livetid, hvorfor der ikke er afsat beløb til fornyelse i vedligeholdelsesperioden.

0.4.10 (53)01 Brugsvandsrør:

Vand og varmerør er fremført til de enkelte brugssteder via rør kanaler i betongulve, ved tæringer i rørene vil det være en fordel at frilægge rør i demonterbar rør kasse ved loft, hvorfra installationer udføres som synlig installation.

0.4.11 (63)01 Gruppetavler:

Placering af gruppe skabe i afsnit 6, er ikke hensigtsmæssig og ikke lovlige efter nugældende lovgivning.

I vedligeholdelses periode anbefales at foretage udskiftning af gruppetavler og fornyet placering af målere.

0.4.12 Samlet vurdering:

Med ovenstående bemærkninger til eftersynskort og vedligeholdelses budget for årene 2016 - 2025 er det efter vor vurdering gode bygninger, der med de foreskrevne udbedringer og vedligeholdelser vil være sunde og med gode konstruktioner der svarer til nutidig standard.

Bo42

Eftersynskort

Generel information

Afdeling 56, Rosenvej 2-24,1-15 Thorkildsvej 35-43 og Gartnervangen 16-22



Forord:

Tilstandsrapport for Afdeling 56 omfatter følgende byggeafsnit:

Afsnit 5: Rosenvej 2-24/ Thorkildsvej 35-39
Gartnervangen 16-22 i alt 88 boliger

Afsnit 6: Rosenvej 1-15 / Thorkildsvej 41-43 i alt 68 boliger

i alt 156 boliger

BBR arealer:

Afsnit 5: 7.261 m2 opført 1953

Afsnit 6: 5.126 m2 opført 1959

I alt 12.387 m2

Ved gennemgangen er anvendt følgende vurderings skema, for konstaterede fejl.

Tilstandsvurdering:

Karakterskala:

IB: Ingen bemærkninger
MB: Med bemærkninger
K0: Kosmetiske skader
K1: Mindre alvorlige skader
K2: Alvorlige skader
K3: Kritiske skader
UN: Bør undersøges nærmere

Bo42

Eftersynskort

(22) 01 Indervægge

Afdeling 56, Rosenvej 2-24,1-15 Thorkildsvej 35-43 og Gartnervangen 16-22

(22)01 Indervægge**Totalmængde:** Kældervægge 1.500 m².

Afsnit:	Materiale Levetid	Indb. år:	Vedlige- hold: %	Rest levetid:	Udbedres senest
	60-120 år				
5.	Murede skillevægge	1953	0-½%		2073
6.	Murede skillevægge	1959	0-½%		2079

Indervægge er grov og finpudsede teglstens vægge. 110 og 170 mm. massive teglsten.



KO: Mindre revner forekommer i skillevægge, revnerne skønnes ikke at have betydning for bygningens stabilitet, men udbedres af æstetiske årsager. Revner udbedres i forbindelse med istandsættelse af lejligheder.

Vedligehold/behandling:

Malerbehandling efter behov udføres af lejer eller i forbindelse med fraflytninger.

Malerbehandling af kældervægge udføres hver 6-8 år. (udføres evt. af ejendomsfunktionærer i vinterperiode)

Malerbehandling af trappeopgange udføres efter behov skønnet hver 6-8 år.

Skønnet omkostning:

	5: 1.500 m ² / 16 stk.	6: 4000 m ² /11 stk.
vedligehold kældervægge	120.000	300.000
Vedligehold af trappeopgange	380.000	250.000

Omkostningsfordeling:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5:	48.000	48.000	88.000	48.000	48.000	88.000	48.000	48.000	88.000	48.000
6:	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
56:	118.000	118.000	158.000	118.000	118.000	158.000	118.000	118.000	158.000	118.000

Bo42

Eftersynskort**(26) 01 Altaner**

Afdeling 56, Rosenvej 2-24,1-15 Thorkildsvej 35-43 og Gartnervangen 16-22

(26)01 Altaner**Registrering:** Nov. 2014

Afsnit:	Materiale Levetid 0-120 år	Indb. år:	Vedlige- hold: %	Rest levetid:	Udbedres senest
5.	Træaltaner i limtræ, levetid 20-40 år	2005	3-6%	0-10	2024
6.	Betonelement altaner, levetid 60-120 år	1989	3-6%	40-100	2114

Afdelingens altaner opført af trækonstruktion, bærende søjler og bjælker. Altaner er i flere omgange renoveret for råd og svampeskader, senest i 2005.

K2: 5. Inddækninger mellem dæk og bærende søjler udgør til stadighed en risiko for nye råd og svampeskader. Disse må løbende renoveres i forbindelse med malerbehandling af altanerne.

Vedligehold/behandling:

Udskiftning af rådangrebet træ og malerbehandling af altaner hvert 5-6 år.

Skønnet omkostning:

	5: 78 stk.	6: 60 stk.
Årligt vedligehold	20.000	10.000
Malerbehandling hvert 5-6 år	200.000	0
Afrensning af alger hvert 4-5 år		50.000
Etablering af nye altaner	1.500.000	1.200.000

Omkostningsfordeling:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5:	20.000	20.000	220.000	20.000	20.000	20.000	20.000	220.000	20.000	1.500.000
6:	10.000	10.000	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000	10.000	10.000
56:	30.000	30.000	280.000	30.000	30.000	30.000	30.000	280.000	30.000	1.510.000

Bo42

Eftersynskort**(31) 01 Vinduer**

Afdeling 56, Rosenvej 2-24,1-15 Thorkildsvej 35-43 og Gartnervangen 16-22

(31)01 Vinduer**Registrering:** Nov. 2014

Afsnit:	Materiale Levetid 30-50 år	Indb. år:	Vedlige- hold: %	Rest levetid:	Udbedres senest
5.	Pvc. Vinduer med 2-lags termoglas.	1990	2-4%	6-26 år	2040
6.	Pvc. Vinduer med 3-lags termoglas.	1990	2-4%	6-26 år	2040

Eksisterende vinduer er af pvc, monteret med termoglas.
Vinduer fremstår i rimelig stand, svigtende funktion og utætheder grundet manglende justerings muligheder.

K1: Vinduer er ældre pvc vinduer, med svigtende funktion af hængsler og beslag.
Tætningslister er flere steder defekte, med trækgener til følge.
Grundet stor vægt af termoruder med 3-lags termoglas, opstår jævnligt skævheder i rammekonstruktion med funktionssvigt og træk til følge

Vedligehold/behandling:

Almindelig rengøring, smøring og udskiftning af defekte beslag, tætningslister m.v.
Foretages ved fraflytning af lejemål.
Ved udskiftning af vinduer bør overvejes udskiftet til vedligeholdelsesfrie elementer af træ/aluminium.

Skønnet omkostning:

	5: 584 stk./1204 m2	6: 346 stk./866 m2
Årligt vedligehold, rep. Justering mv.	70.000	46.000
Udskiftning af tætningslister	180.000	122.000
Udskiftning af vinduer	3.500.000	2.300.000

Omkostningsfordeling:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5:	70.000	70.000	70.000	70.000	3.500.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6:	46.000	46.000	46.000	46.000	2.300.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
56:	116.000	116.000	116.000	116.000	5.800.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000

Bo42

Eftersynskort**(31) 02 Døre**

Afdeling 56, Rosenvej 2-24,1-15 Thorkildsvej 35-43 og Gartnervangen 16-22

(31)02 Døre**Registrering:** Nov. 2014

Afsnit:	Materiale Levetid 30-50 år	Indb. år:	Vedlige- hold: %	Rest levetid:	Udbedres senest
5.	Træ døre med 1-lag glas.	1953	2-4%	0-10 år	2024
6.	Træ døre med 1-lag glas.	1959	2-4%	0-10 år	2024

K2: Levetid for hoveddøre er ved at være opbrugt, døre kræver grundet alder øget vedligehold, Utætheder imellem karm og ramme.

Vedligehold/behandling:

Årlig justering og smøring af hængsler foretages.

Justering og etablering af tætning imellem karme og rammer, udskiftning af defekte tætningslister.

Malerbehandling foretages hvert 3-4 år.

Ved udskiftning af døre, bør vælges vedligeholdelsesfri overflade som aluminiumsdøre.

Skønnet omkostning:

	5: 34 stk. 120 m2	6: 15 stk. 51 m2
Årligt vedligehold, rep. justering mv.	15.000	5.000
Udskiftning af tætningslister	12.000	5.000
Malerbehandling af døre	100.000	45.000
Etablering af nye døre	800.000	350.000

Omkostningsfordeling:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5:	15.000	115.000	15.000	15.000	815.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6:	5.000	50.000	5.000	50.000	305.000	50.000	5.000	50.000	5.000	50.000
56:	20.000	165.000	20.000	65.000	1.120.000	65.000	20.000	65.000	20.000	65.000

Bo42

Eftersynskort**(31) 03 Garageporte**

Afdeling 56, Rosenvej 2-24,1-15 Thorkildsvej 35-43 og Gartnervangen 16-22

(31)03 Garageporte**Registrering:** nov. 2014

Afsnit:	Materiale Levetid 30-50 år	Indb. år:	Vedlige- hold: %	Rest levetid:	Udbedres senest
5.	Revleporte i træ, med træ eller stål bekl.	1953	2-4%	0-10 år	2024
6.	Revleporte i træ, med træ eller stål bekl.	1959	2-4%	0-10 år	2024

Eksisterende porte er revleporte af træ, med beklædning af træ eller metal.

MB: Porte er renoveret i 2009, hvor defekte og rådangrebne dele er udskiftet.

Vedligehold/behandling:

Årlig justering og smøring af hængsler foretages.

Skadet træ udskiftes løbende ved defekter.

Malerbehandling foretages hvert 4-5 år.

Ved udskiftning af porte anbefales at montere nye rulle porte i metal.

Skønnet omkostning:

	5: 8 stk. 40 m2	6: 11 stk. 55 m2
Årligt vedligehold, rep. Justering mv.	2.000	3.000
Malerbehandling af døre	12.000	16.000
Etablering af nye døre	100.000	130.000

Omkostningsfordeling:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5:	2.000	2.000	2.000	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000	14.000	2.000
6:	3.000	3.000	3.000	19.000	3.000	3.000	3.000	3.000	19.000	3.000
56:	5.000	5.000	5.000	33.000	5.000	5.000	5.000	5.000	33.000	5.000

Bo42

Eftersynskort

(31) 04 Fuger

Afdeling 56, Rosenvej 2-24,1-15 Thorkildsvej 35-43 og Gartnervangen 16-22

(31)04 Fuger**Registrering:** Nov. 2014

Afsnit:	Materiale Levetid 10-30 år	Indb. år:	Vedlige- hold: %	Rest levetid:	Udbedres senest
5.	Elastiske fuger.	1990	½-1%	0-5 år	2019
6.	Elastiske fuger.	1990	½-1%	0-5 år	2019

Eksisterende fuger omkring vinduer og døre, er udført med elastiske fuger. Fugeslip mod omgivende bygningsdele, kan forekomme. Speciel opmærksomhed iagttages ved syd og vestvendte facader, der er stærkt påvirket af vejrlig.



K1: Fugeslip kan konstateres mellem murværk og elastiske fuger, slip kan medføre fugtskader i murværk. Levetid for fuger er ved at være opbrugt, hvorfor der må påregnes øget vedligehold i restlevetid.

Vedligehold/behandling:

Årlig inspektion af fuger/udskiftning af defekte fuger.

Eksisterende elastiske fuger udskradses, ny stopning udføres og nye elastiske fuger udføres.

Skønnet omkostning:

	5: 3.250 m.	6: 2.000 m.
Årlige reparationer	10.000	8.000
Etablering af nye fuger	650.000	400.000

Udskiftning af fuger ved døre og vinduer (31) 86.15 3.250 m. kr. 650.000

Årliqt vedligehold af fuger. kr. 6.000

Omkostningsfordeling:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5:	10.000	10.000	10.000	10.000	650.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6:	8.000	8.000	8.000	8.000	400.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
56:	18.000	18.000	18.000	18.000	1.050.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Bo42

Eftersynskort**(32) 01 Entredøre**

Afdeling 56, Rosenvej 2-24,1-15 Thorkildsvej 35-43 og Gartnervangen 16-22

(32)01 Entredøre**Registrering:** Nov. 2014

Afsnit:	Materiale Levetid	Indb. år:	Vedlige- hold: %	Rest levetid:	Udbedres senest
	30-50 år				
5.	Træ døre	1953	1-2%	0-10 år	2024
6.	Træ døre	1959	1-2%	0-16 år	2030

K2: Levetid for entredøre er ved at være opbrugt, døre kræver grundet alder øget vedligehold, generelt lever døre ikke op til dagens krav til lyd, tæthed og sikkerhed.

Vedligehold/behandling:

Årlig justering og smøring af hængsler foretages.
Justering og etablering af tætning imellem karme og rammer, udskiftning af defekte tætningslister.

Skønnet omkostning:

	5: 86 stk.	6: 68 stk.
Årligt vedligehold, rep. Justering mv.	12.000	9.000
Etablering af nye entre døre	1.200.000	900.000

Omkostningsfordeling:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5:	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	1.200.000	12.000
6:	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
56:	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	1.290.000	21.000

Eftersynskort**(56) 05 Varmefordelingsmålere**Afdeling 56, Rosenvej 2-24,1-15 Thorkildsvej 35-43 og Gartnervangen 16-22

(56)05 Varmefordelingsmålere

Totalmængde: 156 stk.**Registrering:** Dec. 2014**Indbygningsår: 2009****Restlevetid: 0 - 10 år**

Levetid 10-15 år

Vedligehold 0-1%

Udbedres senest år: 2024

Eksisterende energimålere er Brunata fordelings målere.

Tilstandsvurdering:**Karakterskala:**

IB: Ingen bemærkninger
 MB: Med bemærkninger
 K0: Kosmetiske skader
 K1: Mindre alvorlige skader
 K2: Alvorlige skader
 K3: Kritiske skader
 UN: Bør undersøges nærmere

MB: Eksisterende energi målere skal udskiftes 2019.

Vedligehold/behandling:

Udskiftning af energimålere.

kr. 225.000

Skønnet omkostning:

Udskiftning af energimålere.

kr. 225.000

Omkostningsfordeling:

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0	0	0	0	0	0	0	0	225.000	0

Bo42

Eftersynskort**(57) 01 Ventilationsanlæg**

Afdeling 56, Rosenvej 2-24,1-15 Thorkildsvej 35-43 og Gartnervangen 16-22

(57)01 Ventilation.**Totalmængde:** anlæg.**Registrering:** Nov. 2014**Indbygningsår:** 1996**Restlevetid:** 0 - 18

Levetid 10-50 år

Vedligehold 1-3%

Udbedres senest år: 2032

Aftræk fra køkkener og baderum er udført som mekanisk udsugning ført over tag i den enkelte boligblok.

Tilstandsvurdering:**Karakterskala:**

IB: Ingen bemærkninger
 MB: Med bemærkninger
 K0: Kosmetiske skader
 K1: Mindre alvorlige skader
 K2: Alvorlige skader
 K3: Kritiske skader
 UN: Bør undersøges nærmere

MB: Generelt er anlæg i god stand, omend en del tilsnævset. Flere steder kan konstateres at ventiler er tilsmudsede.

Vedligehold/behandling:

Ventiler, emfang og kanaler bør rengøres og holdes i brugbar stand.
 Kanal system og ventiler eftergås og udbedres løbende.
 Årlig kontrol af anlæg udføres og defekt materiel udskiftes.

Skønnet omkostning:

Årlig service og eftersyn (service kontrakt).	kr.	22.000
Rensning af kanaler anbefales hvert 5. år.	kr.	60.000
Årlige reparationer og udskiftninger anslået.	kr.	50.000

Omkostningsfordeling:

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
72.000	132.000	72.000	72.000	72.000	72.000	132.000	72.000	72.000	72.000

Bo42

Eftersynskort**(90) 01 Generelt**

Afdeling 56, Rosenvej 2-24,1-15 Thorkildsvej 35-43 og Gartnervangen 16-22

(90)01 Generelt

Totalmængde:**Registrering:** Dec. 2014**Indbygningsår:** 2009**Restlevetid:** 0 - 5 år

Levetid 5-10 år

Vedligehold ingen

Udbedres senest år: 2016

Lovpligtig energimærkning er foretaget i 2009, levetid er 5 år , men er forlænget til 2016.

Lovpligtig tilstandsrapport, udarbejdes hver 5. år.

Tilstandsvurdering:**Karakterskala:**

IB: Ingen bemærkninger
 MB: Med bemærkninger
 K0: Kosmetiske skader
 K1: Mindre alvorlige skader
 K2: Alvorlige skader
 K3: Kritiske skader
 UN: Bør undersøges nærmere

IB:

Vedligehold/behandling:

Rapporter fornyes i henhold til gældende love og regler.
 Rapporter er tilgængelige på Bo42's hjemmeside

Skønnet omkostning:

Udarbejdelse af tilstandsrapport	kr.	149.000
Udarbejdelse af nyt energimærke (indgår i varmeregnskab)	kr.	32.000

Omkostningsfordeling:

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0	0	0	149.000	0	0	0	0	151.000	0

Vedligeholdelsesbudget 2016 - 2025

Nr.	Primære bygningsdele	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(12)01	Fundamenter	40.000	40.000	40.000	200.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
(21) 01	Ydervægge	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
(21) 02	Nedfaldsskakte/skorstene	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
(22) 01	Indvendige vægge	118.000	118.000	158.000	118.000	118.000	158.000	118.000	118.000	158.000	118.000
(23)01	Krybekælderdek	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
(26) 01	Altaner	30.000	30.000	280.000	30.000	30.000	30.000	30.000	280.000	30.000	1.510.000
	I alt	373.000	773.000	663.000	533.000	373.000	413.000	373.000	623.000	413.000	1.853.000

Nr.	Kompl. bygningsdele	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(31) 01	Vinduer	116.000	116.000	116.000	116.000	5.800.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
(31) 02	Døre	5.000	5.000	5.000	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	5.000
(31)03	Garageporte	5.000	5.000	5.000	33.000	5.000	5.000	5.000	5.000	33.000	5.000
(31) 04	Fuger	18.000	18.000	18.000	18.000	1.050.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
(32)01	Entredøre	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	1.290.000	21.000
(37)01	Ovenlys vinduer	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
(37)02	Kviste	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
(37) 03	Tagrender og nedløb	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	I alt	378.000	378.000	378.000	456.000	7.094.000	378.000	378.000	378.000	1.720.000	378.000

Nr.	Belægninger	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(40)01	Havearealer	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
(40) 02	Arealer med fliser	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
(40) 02	Asfalterede arealer	520.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
(43)01	Gulve	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
(47) 01	Tage overflader	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	I alt	1.100.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000

Nr.	VVS	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(50) 01	Kloakledninger	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
(50) 02	Rensebrønde	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
(50) 03	Nedløbsbrønde	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
(50)04	Pumpebrønde	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
(52) 01	Toiletter	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
(52) 02	Blandingsbatterier	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
(53) 01	Brugsvandsrør	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
(56) 01	Varmerør	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
(56) 02	Varmecentral	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
(56) 03	Radiatorer	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
(56) 04	Rediatorventiler	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
(56) 05	Varmefordelingsmålere	0	0	0	0	0	0	0	0	225.000	0
(57) 01	Ventilationsanlæg	72.000	132.000	72.000	72.000	72.000	72.000	132.000	72.000	72.000	72.000
	I alt	358.000	418.000	358.000	358.000	358.000	358.000	418.000	358.000	583.000	358.000

Nr.	El og mekaniske anlæg	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(63) 01	Gruppeskab	225.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	265.000	5.000
(63) 02	Afbrydere og stikkontakter	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
(63) 04	Belysningsarmaturer	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	I alt	297.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	337.000	77.000

Nr.	Inventar	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(71) 01	Kømfurer og emhætter	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
(71) 02	Køleskabe/frysere	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
(73) 01	Køkkener	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
(79) 01	Postkasseanlæg	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
(79) 02	Låsesystem	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	I alt	369.000	369.000	369.000	369.000	369.000	369.000	369.000	369.000	369.000	369.000

Nr.	Generelt	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(90) 01	Generelt	0	0	0	149.000	0	0	0	0	149.000	0
	I alt	0	0	0	149.000	0	0	0	0	149.000	0

Nr.	Oversigt	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(20)	Primære bygningsdele	373.000	773.000	663.000	533.000	373.000	413.000	373.000	623.000	413.000	1.853.000
(30)	Kompl. bygningsdele	378.000	378.000	378.000	456.000	7.094.000	378.000	378.000	378.000	1.720.000	378.000
(40)	Belægninger	1.100.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
(50)	VVS	358.000	418.000	358.000	358.000	358.000	358.000	418.000	358.000	583.000	358.000
(60)	El og mekaniske anlæg	297.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	337.000	77.000
(70)	Inventar	369.000	369.000	369.000	369.000	369.000	369.000	369.000	369.000	369.000	369.000
(90)	Generelt	0	0	0	149.000	0	0	0	0	151.000	0
	I alt	2.875.000	2.615.000	2.445.000	2.542.000	8.871.000	2.195.000	2.215.000	2.405.000	4.173.000	3.635.000